

17 giugno 2021

Spett.le
COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA
Via Retta, 6
23030 TOVO DI SANT'AGATA (SO)

Oggetto: *correzione errore materiale carta PAI/PGRA, carta di fattibilità e carta dei vincoli (tavole 3 e 4, 5 e 6 e 7 della Componente Geologica al PGT)*

In riferimento alle tavole 3 e 4 (carta PAI/PGRA, scala 1:10.000 e scala 1:2.000), 5 e 6 (carta di fattibilità, scala 1:10.000 e scala 1:2.000) e tavola 7 (carta dei vincoli, scala 1:10.000) della Componente Geologica al PGT, si procede alla correzione di errore materiale come di seguito specificato.

Nella carta PAI/PGRA, il cui stralcio è di seguito riportato, **erroneamente non è stata attribuita** al poligono evidenziato di giallo la ri-classificazione derivante dallo studio idraulico di dettaglio dell'ing Raffaella Begnis (alla figura della pagina successiva), che definisce una pericolosità bassa.




Figura 1: stralcio Carta PAI/PGRA con evidenziato in giallo il poligono avente ERRATA classificazione



Figura 2: stralcio studio idraulico di dettaglio ing. Begnis con evidenziato in giallo il poligono a bassa pericolosità (L)

Lo sbaglio sulla Carta PAI/PGRA è stato poi reiterato nella Carta di Fattibilità, nella quale al suddetto poligono è stata quindi erroneamente attribuita una classe di fattibilità 3d (anziché 3e), come evidenziato alla figura seguente.




Figura 3: stralcio della Carta di Fattibilità con evidenziato in giallo il poligono con ERRATA classificazione

Si allegano quindi alla presente, le tavole 3 e 4, 5 e 6 e 7 della Componente Geologica al PGT, nonché shapefiles corretti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


 Dott. Geol. Da Prada Tiziana