



LEGENDA

- C1

Segnalazioni/criticità nel Comune di Brivio
- Sfioratore
- Scarico acque sfiorate
- Impianto di sollevamento
- Troppo pieno
- Pozzetto separatore
- Scarico finale
- Pozzetto duale
- Cameretta
- Innesto di condotta
- Scarico sistema delle acque bianche
- Acque miste
- Acque miste in pressione
- Acque nere
- Acque nere in pressione
- Acque bianche
- Acque bianche in pressione
- Acque sfiorate
- Acque sfiorate in pressione
- Collettore
- Collettore in pressione
- Reticolo idrico principale
- Reticolo idrico minore a cielo aperto
- Reticolo idrico minore intubato

Codice	Ubicazione	Descrizione
C1	Zona Beverate, Via Fornace e Via Filatoio	Criticità risolta
C2	Zona Beverate, Via Santa Margherita e Via dell'Industria	Allagamenti degli interrati delle abitazioni presenti a destra del fosso
C3	Zona Beverate, Via Prada	Criticità nel funzionamento della rete attribuibile alle acque meteoriche che confluiscono nella fognatura e generano sovraccarico idraulico della rete fognaria
C4	Via Collina	Criticità nel funzionamento della rete attribuibili alle acque di ruscellamento dei terreni presenti a est, che confluiscono nella fognatura di via Collina e generano sovraccarico idraulico della rete fognaria
C5	Via Rimembranze, Via Como	Ruscellamento delle acque dei terreni boschivi e dei terreni agricoli ubicati a sud
C6	Rotatoria tra Via Cartiglio e Via Vittorio Emanuele II	Problemi di allagamento proprio in corrispondenza della rotatoria attribuibili all'insufficienza della rete di caditoie stradali
C7 – C7a	Via Suor Maria Anna Sala	Ostruzione dei due scarichi del sistema delle acque bianche che risultano privi di adeguato recapito idraulico nel Fiume Adda
C8	Via Trieste	Allagamento della strada, causando una riduzione della capacità di deflusso, con eventuali fenomeni di rigurgito nel sistema di drenaggio
C9	Via Lungo Adda Monfalcone	Fenomeni di fuoriuscita e di innalzamento del livello idrometrico del corso d'acqua rispetto alle quote delle aree limitrofe
C10	Via Pellegrina	Allagamento della strada, causata dal diametro della condotta non adeguato allo smaltimento delle portate delle acque miste presenti, causando una riduzione della capacità di deflusso
C11	Rotatoria delle 4 strade	Ruscellamento delle acque dei terreni boschivi e dei terreni agricoli ubicati a sud
C12	Via Prada - Corna	Fuoriuscita della Roggia Corna con conseguente allagamento dei capannoni in Via Prada

(fonte: da Tav. U fornita da Lario Reti Holding S.p.a.)

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

(PROVINCIA DI LECCO)

COMUNE DI BRIVIO

Il Sindaco

Il Segretario

30/04/2026

AGGIORNAMENTO

FILE

TAV. DSRI-1
Tavola generale

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRIVIO
Via Vittorio Emanuele II, 22 - 23883 Brivio (LC)

PROGETTO

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE

RR 7/2017 e s.m.i. Art. 58bis LR 12/2005

OGGETTO

TAV. DSRI-1: Tavola generale

TAVOLA

1

SCALA

1: 5.000

VISTO

REDATTO DA:
Dott. Geol. Sarah Chakir
Iscriz. O.d.G. della Lombardia - n. 1747

VISTO

COLLABORATORI:

RELAZIONE

NOTE