



-  IDROSEMINA POTENZIATA PER FORMAZIONE COTICO
-  BOSCO NATURALE, OSTRIO-QUERCETO
-  TAGLIO A RASO VEGETAZIONE DI BORDO
-  RIMBOSCHIMENTO SU GRADONE/PIANORO
-  PARETI IN ROCCIA
-  VIABILITA', STERRATO, PIAZZALE, BELVEDERE
-  PRINCIPALI SENTIERI
-  ALVEO TORRENTE MOLINA
-  GABBIONE VAL MOLINA
-  PULIZIA DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO



Area interessata dai lavori di sistemazione della frana (compatibilità paesaggistica n° 01/2014 del 21.02.2015 e permesso di costruire in sanatoria n° 02-2015 del 28.03.2015)



Area interessata dalle opere di riqualifica idraulica del torrente Molina con pulizia vegetazione in alveo

 COMUNE DI CESANA BRIANZA	HOLCIM (ITALIA) S.P.A. <small>Via Volta n° 1 - 22046 Merone (Como) Tel. 031.616111 - Fax 031.616580</small>
Progetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE VAL MOLINA TRA q. 410 m.s.l.m. e q. 345 m.s.l.m.	
Oggetto: Stato finale: Opere a verde, planimetria	
Direzione : Risorse	
Consulente tecnico: DR. AGR. DANIELE REGONDI regonidaniele@tin.it	
	
Scala: 1:1.000	30 settembre 2015
<h1>Tav. S2</h1>	