




 Area interessata dalle opere di riqualifica idraulica del torrente Molina con pulizia vegetazione in alveo

 Profilo in alveo

-  Superficie topografica
-  Strade e vie di circolazione
-  Area interessata dai lavori di sistemazione della frana (compatibilità paesaggistica n° 01/2014 del 21.02.2015 e permesso di costruire in sanatoria n° 02-2015 del 28.03.2015)
-  Gabbioni Val Molina

 **COMUNE DI CESANA BRIANZA**

HOLCIM (ITALIA) S.P.A.
Via Volta n° 1 - 22046 Merone (Como)
Tel. 031.616111 - Fax 031.616580

Progetto:
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE VAL MOLINA TRA q. 410 m.s.l.m. e q. 345 m.s.l.m.

Oggetto:
**Stato di fatto:
Morfologia attuale**

Direzione :
Risorse

  **Consulente tecnico:
DR. AGR. DANIELE REGONDI
regondidaniele@tin.it**

Scala: 1:1.000

30 settembre 2015

Tav. 1h