COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO

REGIONE LOMBARDIA
(Provincia di Sondrio)

COMUNE DI DELEBIO

RETICOLO IDRICO MINORE



Professionista:

Geom. Oscar Spini

Via dei Sedini 13, 23017 Morbegno - Tel. 0342 / 615422, fax 0342 / 619308 - e-mail: oscar.spini@studiobsv.191.it

Data: Dicembre 2004

Aggiornamento:

Aggiornamento:

Aggiornamento:

Scala:

Titolo elaborato:

TORRENTE LESINA

Loc. TORRAZZA: RILIEVO CELERIMETRICO

Relazione, rilievo qualitativo, schede problematiche in atto

Committente:

Amministrazione
Comunale di Delebio

Elaborato:

D

Quadro:

STRALCIO PLANIMETRICO - parte alta

scala 1 : 200



Foto "A"



In particolare in tale zona la vegetazione infestante cresciuta naturalmente sta danneggiando le murature in pietrame che costituiscono sia l'argine in sinistra del torrente che il sostegno dell'area utilizzata a parcheggio posta in fianco al lavatoio.

STRALCIO PLANIMETRICO - parte alta

scala 1 : 200



Foto "B"

La base della spalla sinistra di sostegno del ponte di Torrazza, a livello dell'alveo del torrente in secca, presente un principio di escavazione.

STRALCIO PLANIMETRICO - parte alta

scala 1 : 200



Foto "C"

Poco a valle della briglia n°1, sulla sponda destra, dalla parte opposta dello scarico della tubazione in cls ø600 (vedere tav.1), vi è una zona della sponda decisamente erosa. Il tratto interessato presenta una sezione di erosione come indicata nella tavola 6 (sez.14).

STRALCIO PLANIMETRICO - parte bassa

scala 1 : 200



Foto "D"

Il rivestimento in calcestruzzo del tratto terminale della sezione d'alveo in sinistra orografica, in particolare poco prima della briglia n°2, risulta danneggiato dalla corrente.

STRALCIO PLANIMETRICO - parte bassa

scala 1 : 200



Foto "E"

Risulta danneggiato ed in parte asportato il lato sinistro del rivestimento della gaveta della briglia n°3.

STRALCIO PLANIMETRICO - parte bassa

scala 1 : 200



Foto "F"



La parte di mezzeria del coronamento della gaveta della briglia n°4 è stata asportata dalla forza della corrente.

STRALCIO PLANIMETRICO - parte bassa

scala 1 : 200



Foto "G"

Accumulo di materiale di varia pezzatura immediatamente a valle della briglia n°4 (brusco restringimento della sezione defluente del torrente) con crescita spontanea di vegetazione infestante in particolare all'interno delle murature che costituiscono l'argine in sinistra.