COMUNE DI BELLANO

oggetto: AMPLIAMENTO DEL SITO NATURALISTICO DELL'ORRIDO CON IL COLLEGAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO E DELLA TORRETTA DEL LORLA – LOTTO B

fase progettuale: PROGETTO ESECUTIVO



allegato: RE.08 RILIEVO FOTOGRAFICO E DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA TORRE

data: APRILE 2026

aggiornamento:

L R

Lorenzo.RIGAMONTI_ARCHITETTO.
via XX Settembre n°15 - 23822 Bellano (LC) –
c.f. RGMLNZ78L17A745N - p.IVA 04174330136
tel: 0341.820201 - e-mail: studio@rigamontiarchitetti.it
posta elettronica certificata: studio@pec.rigamontiarchitetti.it

Strutture: Ing. Christian Amigoni
Impianti: Ing. Marco Balatti
Consulenza geologica: Dott. Fabrizio Bigiolli
Consulenza agronomica: Dott. Matteo Pozzi
Coordinamento sicurezza: Ing. Serena Rusconi


TORRETTA LORLA

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo della torretta Lorla:

- Esterni Pag. 01
- Interni Pag. 33


INDACO
INDAGINI APPLICATE AL COSTRUITO
Corso Dante n. 47 - Via G. Mazzini n. 2
23801 - Calolziocorte (Lc)
Tel: 0341-645288
Mail: admin@indacosrl.com
Web: www.indacosrl.com

Le fotografie riportate fanno riferimento
ai sopralluoghi effettuati in data
18/07/2024 e 07/08/2024



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



DJI_0227



DJI_0227




DJI_0231



DJI_0231

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0222

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0222



Pianta - Fuori scala




DJI_0224

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0224



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0286



DJI_0286




Pianta - Fuori scala



DJI_0292



DJI_0292



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0270

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0270



Pianta - Fuori scala




DJI_0281

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0281

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0362

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0362




Pianta - Fuori scala




DJI_0354

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0354



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




DJI_0373




DJI_0373



DJI_0370



DJI_0370




Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0379




DJI_0379



Pianta - Fuori scala




DJI_0376



DJI_0376

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni




Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0394



DJI_0394




Pianta - Fuori scala



DJI_0383



DJI_0383



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0398

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0398



Pianta - Fuori scala




DJI_0395

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0395



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



DJI_0435

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0435




DJI_0424

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0424



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




DJI_0472




DJI_0472



DJI_0450




DJI_0450



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



DJI_0430



DJI_0430




DJI_0418



DJI_0418

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0477

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0477




Pianta - Fuori scala



DJI_0456



DJI_0456



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0513

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0513




Pianta - Fuori scala



DJI_0504




DJI_0504



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



IMG_6009




IMG_6009



IMG_6005




IMG_6005



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



IMG_6013




IMG_6013



IMG_6011




IMG_6011



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




IMG_6041




IMG_6041



IMG_6038




IMG_6038



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala



DJI_0849



DJI_0849




DJI_0840




DJI_0840

Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




IMG_6027



IMG_6027




IMG_6025



IMG_6025

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla

Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0956



DJI_0956




Pianta - Fuori scala



DJI_0935



DJI_0935




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0796

Patina e deposito generalizzato



DJI_0796


Patina e deposito generalizzato




Pianta - Fuori scala



DJI_0792




DJI_0792



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




DJI_0802



DJI_0802




DJI_0801



DJI_0801

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0844

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0844


Distacchi e cedimenti generalizzati



Pianta - Fuori scala




DJI_0810



DJI_0810

Efflorescenza

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0641




DJI_0641



Pianta - Fuori scala




DJI_0424



DJI_0424

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




DJI_0661

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0661



Pianta - Fuori scala




DJI_0655

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0655



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala



DJI_0679

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0679

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0667

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0667



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



DJI_0689




DJI_0689



DJI_0685




DJI_0685



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala



DJI_0757

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0757




DJI_0749

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0749



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



DJI_0769

Distacchi e cedimenti generalizzati




DJI_0769




DJI_0763

Distacchi e cedimenti generalizzati



DJI_0763

Esterni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




IMG_6285

Vegetazione, patina e deposito generalizzato



IMG_6285



Pianta - Fuori scala




IMG_6284

Patina e deposito generalizzato

Vegetazione



IMG_6284




Navigatore Pianta - Fuoriscala


	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



DJI_0704



DJI_0704




Pianta - Fuori scala



DJI_0980




DJI_0980



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala

Vegetazione, distacco, crollo,patina e deposito generalizzato




IMG_6263

Vegetazione, distacco, crollo,patina e deposito generalizzato



IMG_6268

Vegetazione, distacco, crollo,patina e deposito generalizzato




IMG_6290

Vegetazione, distacco, crollo,patina e deposito generalizzato




IMG_6291

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Interni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



IMG_1137

Patina e deposito generalizzato



IMG_1137




IMG_1059




IMG_1059

Patina e deposito generalizzato




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala



IMG_0401




IMG_0325



IMG_0401




IMG_0325



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala



IMG_0816

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato



IMG_0816




IMG_1007

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato




IMG_1007




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala




IMG_1119

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato



IMG_1119




IMG_0726

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato




IMG_0726



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala




IMG_0203




IMG_0203
Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato



IMG_0316




IMG_0316



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



IMG_1139

Patina e deposito generalizzato



IMG_1139




IMG_1146

Patina e deposito generalizzato




IMG_1146



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala




IMG_1132

Patina, patina biologica e deposito generalizzato




IMG_1132




IMG_1144

Patina, patina biologica e deposito generalizzato




IMG_1144




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala




IMG_1027

Patina, patina biologica e deposito generalizzato




IMG_1027




IMG_1143

Patina, patina biologica e deposito generalizzato




IMG_1143

Rilievo fotografico e del quadro fessurativo - Torretta Lorla
Interni



Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA



Pianta - Fuori scala



IMG_0304

Patina e deposito generalizzato



IMG_0304




IMG_1140




IMG_1140

Patina e deposito generalizzato




Navigatore Pianta - Fuoriscala

	LESIONE A PARETE
	LESIONE A SOFFITTO
	PATINA/DEPOSITO MATERIALE
	PATINA BIOLOGICA
	DISTACCO - CROLLO
	MARCESCENZA LEGNO
	MANCANZA




Pianta - Fuori scala




IMG_1139

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato




IMG_1139

Distacco, crollo, patina e deposito generalizzato



IMG_1141



IMG_1141