



**SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA  
DELLA VALLE DELL'ORO A SEGUITO  
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2009**

**INTERVENTI RELATIVI AL PONTE  
SUL TORENTE TOSCIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
PROGETTO ESECUTIVO**

Progettista:  
DOTT. ING. MARCO MANNUCCI BENINCAS  
Collaboratore:  
DOTT. ING. ELENA LOPATRIELLO  
Grafica:  
GEOM. MARCO OLTOLINI

**BMB INGEGNERIA S.R.L.**  
Sede legale: Via Rizzoli, 2 - 20122 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 86010715 - Fax +39 02 86010432  
bmb@ingegneriamb.it  
www.ingegneriamb.it

Conto Fiscale 04787670565  
Partita IVA 04787670565  
P.E.A. 011070728  
Intex C.C.I.A.A. n° 04787670565


Consulenza geologica e indagini geotecniche:

**Dott. Geol. Egidio De Maron**  
Sede ufficio: C.so Alinari dalla Libreria n. 152/c - 29001 LEGGO  
Tel / Fax 0341.281955 - 338.4727106  
egidio.demarion@essinetweb.it

Partita IVA 02150350138



## INQUADRAMENTO



Particolare dell'ammasso roccioso molto fratturato dello sperone roccioso

Particolare dello sperone sommatore lungo la dorsale rocciosa sulla parte più nord-occidentale

Panoramica pinnacoli instabili vista da valle

Panoramica pinnacoli instabili vista da monte

Panoramica dell'intero versante investigato

### Panoramica del versante nella zona a quote maggior

Panoramica della parte basale della dorsale sul lato nord-orientale