

**MACROSETTORE AMBIENTE
Servizi per il Territorio****RAPPORTO**

Varese, 22/05/2015

OGGETTO: **ATEc2 - Cava di calcare per cemento, sita in località Faraona del Comune di Travedona Monate, esercita dalla Holcim (Italia) S.p.a., con sede in Merone (CO, Via Volta, 1. Sopralluogo controllo stato recinzioni escavazione piazzale e.**


Vista la nota pervenuta in data 13.05.2015 (prot. 31419), con la quale la G.E.V. Mario Testa segnalava la mancanza della recinzione lungo la via Tajagrande e una presunta escavazione del piazzale di cava al di sotto della quota minima prevista dal progetto (275 m), in qualità di Ufficiale di Polizia Mineraria mi sono recato in data odierna presso la cava in oggetto per verificare lo stato dei luoghi.

Nel corso del sopralluogo ho potuto accertare che gli operai della ditta erano al lavoro per la posa dei pali della nuova recinzione lungo la via Tajagrande, a sud del bacino di accumulo dell'acquedotto, mentre a nord del bacino la recinzione è risultata integra e continua. Avvisato il capocava ing. Ferrando mi sono recato in cava e ho verificato che il piazzale si presentava pressoché nelle stesse condizioni del rilievo del gennaio 2015, fatta eccezione per la parte ovest, dove è stato già accumulato alla base del fronte il terreno proveniente dallo scolturamento, come previsto dal progetto di recupero. L'ing. Ferrando ha inoltre comunicato che in data 12.05.2015 lo studio Ossuzio, su incarico del Comune, ha effettuato un rilievo speditivo nell'area in questione, di cui però non si conoscono ancora gli esiti. In merito alla recinzione, il capocava ha affermato che le ispezioni periodiche, accertano continui atti di vandalismo, tagli della rete o dei fili di recinzione, che vengono comunque riparati, e che la ditta ha deciso di sostituire la recinzione a fili con quella a rete.

Infine, in data 22.05.2015 ho chiamato il Comune di Travedona Monate. e l'ing. Carnesecchi mi ha anticipato verbalmente che il rilievo speditivo eseguito il giorno 12 .05.2015 dallo studio Ossuzio, ha rilevato che la quota minima del piazzale era comunque al di sopra di 275 m s.l.m..

Si propone di inviare copia del presente rapporto al Comune di Travedona Monate, richiedendo copia del rilievo di controllo effettuato.

geom. Antonio Ciavarella



Visto Il Responsabile dei Servizi per il Territorio
Arch. Mauro Sassi

