



QUADRO D'INSIEME

STUDIOLIGHT

Centro di progettazione e consulenza illuminotecnica

via Europa, 12 - 20049 Concorezzo (MI)
tel. 039/6908061 fax039/6908659

TAVOLA N° 7

LIVELLI DI OBSOLESCENZA E CRITICITA' DELL'IMPIANTO

	INSUFFICIENTE	APPARECCHI CABLATI CON LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO, APPARECCHI OBSOLETI CABLATI CON LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE E ARMATURA APERTA E ARREDO URBANO OBSOLETI CABLATI CON LAMPADE AI VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE
	SUFFICIENTE	ARMATURA CHIUSA, CON VETRO PIANO E INCLINAZIONE SCORRETTA O CON VETRO CURVO, E ARREDO URBANO NON CONFORME, CABLATI CON LAMPADA AI VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE O LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA
	BUONO (CONFORME)	ARMATURA STRADALE CHIUSA, ARREDO URBANO O PROIETTORI CON OTTICA CUT-OFF E VETRO PIANO, CABLATI CON LAMPADE AI VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE O VAPORI DI ALOGENURI METALLICI
	AREA VERDE DOTATA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INSUFFICIENTE	
	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	

Comune di Chiavenna

"PIANO DELLA LUCE"