

LEGENDA

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

- Aree potenzialmente inondabili individuate sulla base di criteri morfologici (Relazione geologica ai sensi della D.G.R.L. 18/05/93 n. 5/36147 Piano Regolatore Generale del Comune di Azzio) e sulla base di criteri idraulici (Studio di approfondimento del grado di pericolosità del Torrente Boesio finalizzato alla mappatura di possibili aree di esondazione)
- Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente inondabili (Indicativamente con T.R. < 20-50 anni) con significativi valori di velocità e/o altezze d'acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido.

Aree vulnerabili per l'instabilità dei versanti

- Area ad instabilità superficiale diffusa
- Area in erosione accelerata
- Aree di versante caratterizzate da valori di acclività da moderati ad elevati
- Versanti potenzialmente instabili su pendii caratterizzati da valori di acclività da moderati ad elevati.
- Aree interessate da possibili fenomeni di trasporto in massa o flusso di detrito su conoide

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e geotecnico

- Aree con terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche; possibili disomogenità tessiturali e bassa soggiacenza della falda acquifera.
- Sovrasimbolo — Aree caratterizzate dalla presena di depositi limoso-argillosi con limitata capacità portante; possibili disomogeneità tessiturali, bassa soggiacenza della falda acquifera con presenza di livelli torbosi.

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

- Aree con emergenze idriche diffuse

Aree che non presentano particolari situazioni di vulnerabilità

- Aree di versante terrazzato e con modesti valori di acclività (pendenze <20°) Caratteristiche geotecniche discrete; assenza di particolari problematiche geomorfologiche.

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 m.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS BOAGA
base cartografica: rilievo aerofotogrammetrico Comunità Montana Valcuvia

LEGENDA

Elementi idrologici

- Reticolo idrico principale
- Altri corsi d'acqua
- Tratto intubato

Altri elementi

- Limite comunale (da rilievo aerofotogrammetrico)

Comune di
AZZIO
Provincia di Varese

STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. N. 8/7374/08

CARTA DI SINTESI

STUDIO IDROGEOTECNICO
associato
Adriano Ghezzi fondatore - 1964

dott. geol. Efrem Ghezzi
dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano
tel. 02 659.78.57 - fax 02 655.30.40
e-mail: stid@fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com

Dott. Geol. P. Davide Fantoni
Via S. Caterina 5 - 21038 LEGGIUNO (VA)
Tel. 0332 286650
Fax 0332 234562
E-mail: d.fantoni@idrogea.com

Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Lombardia N. 1325 AP
P.IVA 02801450129

DATA	DENOMINAZIONE	SCALA	RIFERIMENTO LAVORO
Gennaio 2009	**TAV. 7**	**1: 5.000**	**08-135_Azzio**
Aprile 2009 (rev. 1)	**TAV. 7**	**1: 5.000**	**08-135_Azzio**
Ottobre 2009 (rev. 2)	**TAV. 7**	**1: 5.000**	**08-135_Azzio**