



Perimetro centro storico

Accessori - Tettoia

Incongruenza con base cartografica

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICATO

EDIFICIO

- 0 - Pessimo (edificio inutilizzabile, porzioni cadute)
- 1 - Cattivo (edificio con necessità di consolidamento statico)
- 2 - Discreto (uso limitato di porzioni di edificio)
- 3 - Buono (edificio con necessità di manutenzione)
- 4 - Ottimo (edificio che non ha necessità intervento)

Edifici in costruzione/ristrutturazione

Edificio non utilizzato o parzialmente non utilizzato

FACCIATA

- 0 - Pessimo (edificio inutilizzabile, porzioni cadute)
- 1 - Cattivo (edificio con necessità di consolidamento statico)
- 2 - Discreto (uso limitato di porzioni di edificio)
- 3 - Buono (edificio con necessità di manutenzione)
- 4 - Ottimo (edificio che non ha necessità intervento)

Accessori - Autorimessa

Accessori - Magazzino - Deposito

Elementi di superfetazione e/o incongrui

Elementi di rilevanza storico-culturale



Comune di Uboldo

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Estensori del P.G.T.

dott. arch. Giuseppe BARRA
dott. arch. Laura MERONI
dott. arch. Fabrizio OTTOLINI
dott. pian. Alessandro MOLINARI
dott. arch. Rosa CASSANELLI

PIANO DELLE REGOLE

Tav. PR CS.6

Scala 1:1.000

Stato di conservazione

Adottato:	Parere compatibilità PTCP:	Approvato:	
Del. C.C. n°65 del 06/11/2013	Del. G.P. n°28 del 05/02/2014		*Aggiornamento: Aprile 2014*