

Spett.le **COMUNE DI CAGLIO**
Piazza Vittorio Emanuele II, 10
22030 - CAGLIO (CO)

Spett.le **REGIONE LOMBARDIA – Giunta Regionale**
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI BACINO E LOCALE
Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 MILANO

Lecco, 17 settembre 2014

Oggetto: Studio geologico di supporto al Piano del Governo del Territorio (ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e d.g.r. 28 maggio n. 8/7374) del Comune di Caglio (CO)

Rif: Parere Regionale 6-7-2012, referente istruttore della pratica RL: Dott. Geol. ALESSANDRO CAGNONI.

Come richiesto nel parere regionale, con riferimento alla redazione della Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI, si specifica che è stata redatta evidenziando i fenomeni riportati nel GeolFFI regionale e con il rilievo del territorio comunale, confermando in gran parte i dissesti; i due dissesti indicati nel GeolFFI in prossimità del centro abitato, effettivamente non sono stati inseriti nella carta poiché il rilievo ne ha esclusa la presenza. Nell'archivio comunale non sono presenti documenti relativi ad ulteriori eventi di dissesto; l'Amministrazione comunale inoltre non ha fatto alcuna segnalazione, neanche di recente.

Alla presente si allega quanto richiesto nel parere:

- Copia cartacea della TAVOLA 3 - Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI
- Cd con tutte le tavole (file PDF, DWG, SHP) aggiornate con nuovo confine – agg. Settembre 2014

Dott. Geol. Massimo Riva



Comune di Caglio (CO) – Integrazione Studio Geologico di supporto al P.G.T.

17/09/2014	Prot. N.	Redatto MI	Verificato MR	Approvato MR
------------	----------	------------	---------------	--------------