RILIEVO FOTOGRAFICO

SCHEDA N.14

ANALISI STATO DI FATTO

IDENTIFICAZIONE SERVIZIO	
Struttura	Municipio
Localizzazione	via Battisti
Categoria	Attrezzature amministrative per l'erogazione dei servizi
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Amministrazione Comunale
DATI DESCRITTIVI	
Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	
DATI PLANIVOLUMETRICI	
superficie	1.200
volume	4.500
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra primo secondo
QUALITA'	
Stato di conservazione	Buono
Dotazione verde	
Qualità complessiva	Buona
ACCESSIBILITA'	
Dotazione posteggi	490 mq
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	no
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO	
Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Si prevede l'ampliamento dell'area a posteggio essendovi presenti nell'edificio diversi servizi di interesse pubblico