RILIEVO FOTOGRAFICO

SCHEDA N.16

ANALISI STATO DI FATTO

IDENTIFICAZIONE SERVIZIO	
Struttura	Monumento ai caduti
Localizzazione	via Mazzini
Categoria	SR strade e piazze residenziali
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Amministrazione Comunale
DATI DESCRITTIVI	
Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	
DATI PLANIVOLUMETRICI	
superficie	522
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	
QUALITA'	
Stato di conservazione	Buono
Dotazione verde	
Qualità complessiva	Buona
ACCESSIBILITA'	
Dotazione posteggi	
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	no
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO	
Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	L'area potrà essere oggetto di ridisegno complessivo dell'incrocio tra via Grandi e via Mazzini