RILIEVO FOTOGRAFICO

SCHEDA N.2

ANALISI STATO DI FATTO

IDENTIFICAZIONE SERVIZIO	
Struttura	posteggio
Localizzazione	via Roma
Categoria	Attrezzatura per la sosta veicolare
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Amministrazione Comunale
DATI DESCRITTIVI	
Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	1995
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	
DATI PLANIVOLUMETRICI	
superficie	302
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra
QUALITA'	
Stato di conservazione	Buono
Dotazione verde	
Qualità complessiva	Buona
ACCESSIBILITA'	
Dotazione posteggi	
localizzazione	Periferica
Barriere architettoniche	no
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO	
Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Si ritiene che il servizio debba essere conservato nelle condizioni attuali