RegioneLombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI DOMASO

PROVINCIA DI COMO

ANALISI DELLA PERICOLOSITA' DEL CONOIDE DEL T. LIVO

-CARTA DI INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO AREA BACINO TORRENTE LIVO-

IL TECNICO INCARICATO:

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE
dott.geol.Claudio Depoli
dott.geol.Cristian Adamoli
Via Villatico 11
23823 Colico (Lc)
tel_fax: 0341.933011
e_mail: tecnico@studiogeoteam.com

DATA:	SCALA:	ALL.:	ELAB.:
Settembre 2009	1:25.000	C	C4



LEGENDA

Bacino torrente Livo

Elementi puntiformi

Crolli

Frana non fedelmente cartografabile

Soliflusso

Tracce di ruscellamento diffuso

Elementi poligonali

Conoidi di deiezione

ACCUMULO DI FRANA

Accumulo di frana da crollo

Accumulo di frana da scivolamento/scoscendimento

AREE AD ELEVATA INSTABILITA'

Aree interessate da segni premonitori di fenomeni franosi

Aree potenzialmente interessate dalla traiettoria di caduta frane

AREE AD ELEVATA INSTABILITA'

Corsi d'acqua instabili in erosione laterale attiva o con intensi fenomeni erosivi di fondo

AREE DI DILAVAMENTO E DI EROSIONE SUPERFICIALE

Aree calanchive ed aree con presenza di solchi di erosione profondi

Aree con presenza di fenomeni di erosione a rivoli

Aree con presenza di tracce da sentieramento da pascolo

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI

Aree con copertura detritica o terrigena in condizione di equilibrio limite

Aree con substrato roccioso affiorante in condizioni di stabilità precaria

DEPOSITI DETRITICI ORIENTATI

Falda di detrito

Elementi lineari

ORLI MORFOLOGICI

Orlo morfologico di degradazione o da frana

Orlo morfologico di erosione fluviale

Orlo morfologico di erosione glaciale

Orlo morfologico di origine antropica

Orlo morfologico di origine strutturale

Orlo morfologico modellato da processi morfogenetici concomitanti

μ