



**UBICAZIONE**

COMUNE di BALLABIO  
 LOCALITA' (frazione, borgata, ecc.) Cascina Cargnola

**RIFERIMENTI CATASTALI**

COMUNE CENSUARIO Ballabio Inferiore  
 C.T. Foglio n. 3 Particella n. 119 Sup. \_\_\_\_\_  
 C.E.U. Foglio n. \_\_\_\_\_ Particella n. \_\_\_\_\_

**DATI DELLA PROPRIETA'**

Scaiola Eugenio - Corti Rosa

**ELEMENTI DESCRITTIVI GENERALI**

**POSIZIONE RISPETTO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI**

Isolato   
 Contiguo

**PRESENZA DI CORPI ACCESSORI**

NO  SI

**PRESENZA DI STRADE**

NO  SI  Strada Comunale ai Monti

**ATTUALE DESTINAZIONE**

in corso di ristrutturazione

**STATO DI CONSERVAZIONE**

in corso di ristrutturazione

**CARATTERE DI CONSERVAZIONE**

in corso di ristrutturazione

**ALLACCIAMENTI ALLA RETE**

Fognatura	<input type="checkbox"/> no	vasca imhoff con pozzo perdente
Elettrica	<input type="checkbox"/> no	_____
Idrica	<input type="checkbox"/> no	_____
Gas	<input type="checkbox"/> no	_____
Telefono	<input type="checkbox"/> no	_____

**RIFERIMENTI TEMPORALI**

ANNO: DI COSTRUZIONE ante 1858 DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

**MURATURA PERIMETRALE** sasso a vista  
**COPERTURA** tegole di cemento  
**COLORE** sasso  
**PARTICOLARI DI PREGIO ARCHITETTONIC** SI  NO

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E VOLUMETRICHE**

**PIANI FUORI TERRA**   
**PIANI INTERRATI**   
**SUPERFICIE COMPLESSIVA** MQ   
**VOLUME COMPLESSIVO** MC