

<b>Scheda</b>		
<b>N</b>	15	
<b>id</b>	14	

**Tipologia:** **FONTANA**

**UBICAZIONE**

COMUNE di **BALLABIO**  
 LOCALITA' (frazione, borgata, ecc.) Ballabio Inferiore  
 VIA A. Monti n° civico 2

**ELEMENTI DESCRITTIVI GENERALI**

ATTUALE DESTINAZIONE Fontanella  
STATO DI CONSERVAZIONE Sufficiente  
CARATTERE DI CONSERVAZIONE Originario

**RIFERIMENTI TEMPORALI**

ANNO DI REALIZZAZIONE anteriore al 1858 DI RESTAURO O TRASFORMAZIONE: sec.XXI

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

TIPOLOGIA Vasca sagomata posata in nicchia  
MATERIALI Pietra  
PARTICOLARI DI PREGIO no

**DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE:**

Fontane e lavatoi costituiscono elementi dei nuclei storici che testimoniano alcune delle funzioni e dei servizi di uso collettivo utilizzati sino alla completa diffusione degli impianti all'interno degli edifici. Sono spesso ubicati in luoghi significativi e strategici rispetto alla viabilità, identificando spazi quali slarghi e piazze; la presenza di decorazioni e lavorazioni, la copertura dell'area, la presenza stessa dell'acqua, determinano luoghi di maggiore suggestione e riferimento collettivo all'interno del tessuto edificato.

**MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI:**

Elementi di vulnerabilità e rischio

Abbandono delle funzioni originarie e trasformazione impropria di manufatti e contesti.

Categorie compatibili di trasformazione

Conservazione e recupero degli elementi materiali e degli allacciamenti impiantistici. Riqualficazione dei manufatti e degli spazi anche come riferimenti specifici di contesti e percorsi di carattere collettivo.

Prescrizioni specifiche

Risanamento e tutela del manufatto e della muratura.