

LEGENDA INTERVENTI PRESENTI DAL GESTORE S.I. VERIFICI LORQUILA STUDIO SPA

Condotta - INTERVENTO PRINCIPALE

Condotta - INTERVENTO SECONDARIO

OPERE IN DEMOLIZIONE
1 Lotta demolizione

OPERE IN PROGETTO

3 Lotti ipotesi "P"

3 Lotti ipotesi "N"

2 Lotti

1 Lotta

Realizzazione Vasca Valino da 21.300 m³ con recinzione e siepe di mascheramento
Sistemazione di emergenza con Vasca Cippo
Sistemazione di addebiamento
Piantaia motorizzata con scambiatore
Realizzazione Vasca Valino su Comune di OSSAGO da 21.300 m³
Realizzazione Vasca di accumulo a cultura con sistema di lavaggio da 3.100 m³ con recinzione e siepe di mascheramento
Piantaia motorizzata
Ridimensionamento impianto trattamento fognario e T. Malgola in Spingololo
Piantaia motorizzata a nassa e colture
Montatura di pontali
Montatura di pontali
Piantaia motorizzata
Piantaia motorizzata



LEGENDA INTERVENTI PRESENTI DAL GESTORE S.I. VERIFICI LORQUILA STUDIO SPA
NORD MILANO CONSULT - 8008 INGEGNERIA SRL

GEOPLANET

Geologia applicata, Geotecnica, Idrogeologia, Geotecnica ambientale, Pianificazione Territoriale
Via Olegnano n. 242/243, Milano Italia tel. 02/41391942 tel. cell. 3382319000
E - Mail mail@geoplanet.it PEC: mail@geoplanet.it

COMUNE DI CERNUSCO
LOMBARDO
PROVINCIA DI LECCO

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART.14 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 7 DEL 29 NOVEMBRE 2017
DEL TERRITORIO COMUNALE
DI CERNUSCO LOMBARDO (LG)



Dati Geol. Municipio Paese

Dati Geol. Amministr. Provincia

