FOTO VEGETAZIONE TIPICA AUTOCTONA


Maggiociondolo (Laburnum a.)


Biancospino (Crataegus spp)


Orniello (Fraxinus ornus)


Ciliegio (Prunus spp)

Corniolo (Cornus spp)

Salicone (Salix spp)

Acero (Acer campestre, A.pseudoplatanus)

Nocciolo (Corylus avellana)

Carpino nero (Ostrya carpinifolia)

Celtis, Spaccasassi (Celtis a.)

Buddleja

Coronilla e leguminose arbustive

PRINCIPALI ELEMENTI VEGETAZIONALI PRESENTI SUL PERIMETRO


Diospiro, kaki (Diospyros kaki)

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Olmo (Ulmus spp.)


Quercia (Quercus peduncolata)

COMUNE DI
CESANA BRIANZA

HOLCIM (ITALIA) S.P.A.
Via Volta n° 1 - 22046 Merone (Como)
Tel. 031.616111 - Fax 031.616580

Progetto:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE VAL MOLINA TRA q. 410 m.s.l.m. e q. 345 m.s.l.m.

Oggetto:

Stato di fatto:

Foto stato attuale 2015, la vegetazione

Direzione :
Risorse

Consulente tecnico:
DR. AGR. DANIELE REGONDI
regondidaniele@tin.it

ORDINE DOTTORI AGRONOMI e FORESTALI della PROV. di COMO SONDRIO
dott. agr. REGONDI Daniele N. 89

Scala:

30 settembre 2015

Tav. 1m2