

**ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI
E AREE MONUMENTALI**

Identificativo	6		
Localizzazione	Maglio	Piani fuori terra	n. 2
Estratto ortofotocarta	Immagine fotografica		
			
Destinazione d'uso dell'edificio:	Residenziale	piano terra	altri piani
	Rurale		
	Artigianale, industriale		
	Commerciale, turistico		
	Uffici privati		
	Servizi pubblici		
Stato di conservazione:	Box, depositi		
	facciate	BUONO	
	struttura	BUONO	
	copertura	BUONO	
GIUDIZIO GLOBALE	BUONO		
EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE			
Caratteristiche architettoniche e prescrizioni:	Edificio a "L" contiguo con l'edificio n. 7. Edificio recentemente ristrutturato esternamente.		
Grado di intervento	Interventi manutentivi		