

DIPARTIMENTO DI VARESE

Via campigli 5 21100 Varese

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 15/04/2014 alle ore 9.15 i. sottoscritti dell'A.R.P.A della Lombardia – Dipartimento di Varese

- **Dott. Vincenzo Maffei**
- **Dott.ssa Sabrina Gerbino**

nell'esercizio delle proprie funzioni hanno effettuato un sopralluogo presso il Comune di TRAVEDONA

presso: (CAVA HOLCIM SPA Monitoraggio) - P-22 e P-21

Gestita da

Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza dei seguenti rappresentanti del Comune/ente-gestore consulente Holcim

- <nome - ruolo in azienda> Dott. D. H.
- <nome -

È stato inoltre presente del personale di altri Enti/Imprese: Holcim

- <nome1- Ente/Impresa> Dott. Bianchi
- <nome2 - Ente/Impresa>

Motivo del sopralluogo:

campionamento Pz 1 e Pz 2

- PZ - 2 SPURGO 25 MINUTI per 3 volumi e stabilizzazione
del perimetro $ls = 16.46$ - camp
- PZ - 1 SPURGO 15 MINUTI per 3 volumi e stabilizzazione
del perimetro $ls = 10.84$

Durante il sopralluogo si è rilevato/eseguito quanto segue:

PZ2 - Dopo lo spruzzo vengono prelevati i campioni di acqua
del perimetro per le relative analisi. I campioni
dei vetelli vengono prelevati e stabilizzati con acqua
mista in campo.
Le photo ondate del perimetro devono essere
ancora non finite.

PZ1 - Dopo lo spruzzo vengono prelevati i campioni di acqua
del perimetro per le relative analisi. I campioni
dei vetelli vengono prelevati e stabilizzati con acqua mista.
Le photo ondate del perimetro devono
essere ancora non finite.

Durante il sopralluogo sono/non sono stata scattate delle fotografie rappresentative dei luoghi visionati che saranno allegate al presente verbale
costituendone parte integrante.

Sede del Dipartimento ARPA: <cap><Comune> - Via <indirizzo>, n°<x> tel. <XX/YYYY> - fax ><XXX/XXXX> - e-mail: XXX@arpalombardia.it -

