

ALLEGATO ET3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Vista panoramica della cava Faraona



Foto 2 – Vista panoramica della cava Faraona



Foto 3 – Vista panoramica della cava Faraona



Foto 4 – Scarpate recuperate



Foto 5 – Scarpate recuperate



Foto 6 – Scarpate recuperate



Foto 7 – Lago di raccolta delle acque meteoriche



Foto 8 – Scarpata nord recuperate



Foto 9 – Scarpate sud della cava



Foto 10 – Fronte di coltivazione in cava Faraona



Foto 11 – Pista di accesso al piazzale della cava Faraona



Foto 12 – Area servizi cava Faraona



Foto 13 – Recupero ambientale area collinetta



Foto 14 – Recupero ambientale area collinetta



Foto 15 – Accesso all'area di cava da via Fornace




Foto 16 – Pista di collegamento dalla cava all'impianto (Lotto 5-6)



Foto 17 – Scarpate in morenico recuperate nella miniera S. Marta



Foto 18 – Scarpate in morenico recuperate nella miniera S. Marta



Foto 19 – Rimodellamento morfologico nella miniera S. Marta



Foto 20 – Strada di collegamento dalla cava all'impianto



Foto 21 – Sistema di controllo peso del calcare coltivato



Foto 22 – Area di servizio nella miniera Santa Marta



Foto 23 – Area di servizio nella miniera Santa Marta



Foto 24 – Area di servizio nella miniera Santa Marta



Foto 25 – Impianto di frantumazione



Foto 26 – Impianto di frantumazione