



Comune di VARESE

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO AI SENSI
DELL'ART. 14 comma 8 del
REGOLAMENTO REGIONALE
N. 7/2018


Carta delle
tavola: **2-a** problematiche
idrauliche

Redatto da:

Hattusas s.r.l.

Dott. Geol. Andrea Gritti
Dott. Geol. Fabio Massimo Plebani

maggio-2024



- Reticolo idrico unificato

 - Reticolo idrico principale
 - Reticolo idrico minore

Reticolo di drenaggio urbano

Tratti

 - bianca
 - nera
 - mista
 - non conosciuto
 - altro

Nodi

 - Problematrice (lineari)
 - Problematrice (puntuali)

Elementi vulnerabili

 - Aree e edifici scolastici
 - Ospedali e strutture sanitarie
 - Centri di pubblica amministrazione
 - Centri di protezione civile
 - Altre aree e edifici di aggregazione
 - Beni ambientali e architettonici
 - Impianti e servizi produttivi strategici
 - Attività potenzialmente inquinanti
- Fasce Fluviali P.A.I.

 - Limite Fascia A
 - Limite Fascia B
 - Limite Fascia C

Perimetrazioni esondative PGRA

 - Reticolo Principale - Area P3/H
 - Reticolo Principale - Area P2/M
 - Reticolo Principale - Area P1/L
 - Aree Costiere Lacuali - Area P3/H
 - Aree Costiere Lacuali - Area P2/M
 - Aree Costiere Lacuali - Area P1/L

Layer accessori

 - Confini comunali

Elenco problematiche censite				
CODICE	DESCRIZIONE	FONTE	ID_IS	ID_INS
Pk42	Tombotto Torrente Valle Gallina, occlusione	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk43	Tombotto Torrente Valle Buragona, occlusione e crollo	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk44	Tombotto Torrente Valle del Des, sezione potenzialmente critica	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk45	Ponticello agricolo Torrente Valle del Des, sezione potenzialmente critica	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk46	Ponte Torrente Valle del Des, sezione potenzialmente critica	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk47	Tombotto Torrente Valle del Des, sezione potenzialmente critica	Piano Protezione Civile	NULL	INS07
Pk48	Scarsa manutenzione griglia esistente	Piano Protezione Civile	NULL	INS07

