1 Identificazione

ID	
Denominazione	
Indirizzo	

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) **Sltot** = (Sa - Sge) + Slp	mq	
Sup. area (Sa)	mq				
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) **Sltot** = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

13 Note

1 Identificazione

ID	AP_ 001
Denominazione	Parco di Punta Spartivento
Indirizzo	Via E. Vitali

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: dipendenti municipio	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 12 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) balaustra in pietra
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edificio

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1053,1
Sup. area (Sa)	mq	1053,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1053,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1053,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dai percorsi interni in ghiaia. Fontanella di acqua potabile. Ristoro e servizi igienici forniti da un bar/ristorante che si affaccia

1 Identificazione

ID	AP_ 002
Denominazione	Parcheggio di Punta Spartivento
Indirizzo	Via E. Vitali

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 7	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	93,3
Sup. area (Sa)	mq	93,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	93,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	93,3
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 003
Denominazione	Chiesa di San Giacomo
Indirizzo	Via Roma

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Borgo				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	721,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	974,8
Sup. area (Sa)	mq	974,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq	721,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	253,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	974,8
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli della piazza.

1 Identificazione

ID	AP_ 004
Denominazione	Parcheggio di piazza della Chiesa
Indirizzo	Piazza della Chiesa

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO: ciottoli	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 17	N. posti disabili: 2	N. posti carico/scarico: 2	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): cippi in pietra con catene, strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	835,9
Sup. area (Sa)	mq	835,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	835,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	835,9
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa a causa della pavimentazione in ciottoli, della compresenza di auto e pedoni e dell'occupazione del marciapiede da parte dei tavolini dei bar.

1 Identificazione

ID	AP_ 005
Denominazione	Parcheggio residenti piazza della Chiesa
Indirizzo	Piazza della Chiesa

2 Mappali: 6012

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: residenti	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 15 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	521
Sup. area (Sa)	mq	521			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	521	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	521
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli della piazza e dal fondo sterrato del parcheggio.

1 Identificazione

ID	AP_ 006
Denominazione	Torre San Giacomo
Indirizzo	Piazza della Chiesa

2 Mappali: 22,187

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Sede Associazioni Operatori Turistici Economici di Bellagio PromoBellagio e altre associazioni				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): cippi in pietra con catene

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	389,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	403,5
Sup. area (Sa)	mq	125,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq	111,3			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	13,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Associazione Operatori Turistici Economici di Bellagio PromoBellagio, Associazione Torre delle Arti

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE	
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE	
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO	

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli della piazza e dell'occupazione del marciapiede da parte dei tavolini dei bar. Poche indicazioni per

1 Identificazione

ID	AP_ 007
Denominazione	Parcheggio via Roma
Indirizzo	Via Roma

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: farmacia(2)	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 18 ca	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico: 2	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA:
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	304
Sup. area (Sa)	mq	304			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	304	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	304
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 008
Denominazione	Area verde di piazza Mazzini
Indirizzo	Piazza Mazzini

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R)
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, parapetto in metallo

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	135,8
Sup. area (Sa)	mq	135,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	135,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	135,8
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 009
Denominazione	Imbarcadero battelli
Indirizzo	Piazza G. Mazzini

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Imbarcadero dei battelli (biglietteria e sala d'aspetto)				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	48,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 256,4
Sup. area (Sa)	mq	256,4		
Sagoma edificio (Sge)	mq	48,2		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	208,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 256,4
Piani Edificio (N°p)	n°	1		
Piani Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Gestione Governativa Navigazione Laghi

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione	ID	AP_ 010			
	Denominazione	Parcheggio di piazza G. Mazzini			
	Indirizzo	Piazza G. Mazzini	2 Mappali	8182	
3 PRG	Presente	Non Presente			

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
		BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
	IC					
	P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
		ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
		PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: taxi(4)	
		NON SEGNATI	N. posti auto: 34	N. posti disabili: 2	N. posti carico/scarico: 2	
	IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
	I					

7 Confine	MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia	
	SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere, strada	

8 Attrezzature	ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
	CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
	SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	613,9
	Sup. area (Sa)	mq	613,9			
	Sagoma edificio (Sge)	mq				
	Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	613,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	613,9
	Piani Edificio (N°p)	n°				
	Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà	PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
		PROVINCIA	
		REGIONE	
		ALTRO	
	PRIVATO		
	PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione	PUBBLICO	Comune di Bellagio
	PRIVATO	
	ALTRO	

12 Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
	PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
	VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona ma difficile convivenza tra auto e pedoni. Servizi e ristoro forniti dai numerosi bar che si affacciano sulla piazza.

1 Identificazione

ID	AP_ 011
Denominazione	Parcheggio lungo Lario Marconi 1
Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi

2 Mappali 8185,8186

3 PRG Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 16	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico: 4	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	636,9
Sup. area (Sa)	mq	636,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	636,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	636,9
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Presenti anche spazi per il parcheggio di motocicli.

1 Identificazione

ID	AP_ 012
Denominazione	Biglietteria traghetti
Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Biglietteria dei traghetti				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	41,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	41,9
Sup. area (Sa)	mq	41,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq	41,9			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	41,9
Piani Edificio (N°p)	n°	1			
Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Gestione Governativa Navigazione Laghi

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 013
Denominazione	Parcheggio lungo Lario Marconi 2
Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi

2 Mappali 8190

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 32	N. posti disabili: 3	N. posti carico/scarico: 2	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	621
Sup. area (Sa)	mq	621			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	621	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	621
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Presenti anche posti per il parcheggio di motocicli. Fermata dell'autobus.

1 Identificazione

ID	AP_ 014
Denominazione	Lungolago
Indirizzo	Lungolago Europa

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) paletti in metallo con catene
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	7817,5
Sup. area (Sa)	mq	7817,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	7817,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	7817,5
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo in ghiaia. Servizi igienici pubblici circa a metà del giardino ma sull'altro lato della strada.

1 Identificazione

ID	AP_ 015
Denominazione	Parcheggio lungo Lario Marconi 3
Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 28	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) paletti con catene, muro divisorio
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: sbarra d'accesso

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	2079,6
Sup. area (Sa)	mq	2079,6			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	2079,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	2079,6
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Parcheggio custodito. Spazio adibito a mercato l'ultimo venerdì del mese.

1 Identificazione	ID	AP_ 016	
	Denominazione	Parcheggio lungo Lario Marconi 4	
	Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi	2 Mappali

3 PRG	Presente	Non Presente	

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 54 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia	
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): dissuasori in cemento, strada	

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA	
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA	
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:	

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	619,7
Sup. area (Sa)	mq	619,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	619,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	619,7
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato. Servizi igienici pubblici sull'altro lato della strada. Parcheggi in parte (circa la metà, i più vicini al centro) a

1 Identificazione

ID	AP_ 017
Denominazione	Lido
Indirizzo	Lungo Lario G. Marconi

2 Mappali: 596

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Lido di Bellagio: bar-ristorante-disco-live music club-spiaggia-luogo di ritrovo				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: spiaggia attrezzata

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	731,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	2506,9
Sup. area (Sa)	mq	2293,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq	518,1			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1775,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Lido di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1	Identificazione	ID	AP_ 018			
		Denominazione	Asilo infantile G. Garibaldi			
		Indirizzo	Via G. Garibaldi	2	Mappali	
3	PRG	Presente	Non Presente			

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero / attrezzato
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI	
		IC				
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:
			NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:
		IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori
		I				
7	Confine	MARCIAPIEDE (M)		ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica	
		SIEPE (S)		AIUOLA (A)	ALTRO (.....):	
8	Attrezzature	ILLUMINAZIONE		PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
		CESTINI		PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
		SERVIZI IGIENICI		FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	624,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1550,4
		Sup. area (Sa)	mq	1238,3			
		Sagoma edificio (Sge)	mq	312,1			
		Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	926,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1550,4
		Piani Edificio (N°p)	n°	2			
		Piani Computabili (N°pc)	n°	2			

10	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE	
			PROVINCIA	
			REGIONE	
			ALTRO	
		PRIVATO		
		PUBB/PRIV	Rapporto	
11	Gestione	PUBBLICO		
		PRIVATO		
		ALTRO		

12	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. L'ingresso all'asilo è posto all'interno di una ZTL.

1 Identificazione

ID	AP_ 019
Denominazione	Biblioteca
Indirizzo	Piazzetta Cav. A. Bifolco

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Biblioteca comunale				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) balaustra in pietra, cancello in metallo
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): salita

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	80,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	260,6
Sup. area (Sa)	mq	260,6			
Sagoma edificio (Sge)	mq	80,3			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	180,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	260,6
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Centro Culturale Biblioteca Bellagio

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa: l'edificio è raggiungibile solo da una salita piuttosto ripida e con pavimentazione in ciottoli. Ingresso tramite scale.

1 Identificazione

ID	AP_ 020
Denominazione	Municipio
Indirizzo	Via G. Garibaldi

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Sede degli uffici del Comune di Bellagio e della Polizia Locale				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) balaustra in pietra, recinzione metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	1074,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 1239,1
Sup. area (Sa)	mq	522,7		
Sagoma edificio (Sge)	mq	358,2		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	164,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 1239,1
Piani: Edificio (N°p)	n°	3		
Piani: Computabili (N°pc)	n°	3		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa dall'esterno a causa delle scale per raggiungere l'ingresso e della pavimentazione. Interni non adeguati alle normative sull'accessibilità

1 Identificazione

ID	AP_ 021
Denominazione	Parcheggi piazzetta Bifolco
Indirizzo	Piazzetta Cav. A. Bifolco

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: Polizia Locale, ...	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 2	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	27,8
Sup. area (Sa)	mq	27,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	27,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	27,8
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

1 Identificazione

ID	AP_ 022
Denominazione	Chiesa di San Giorgio
Indirizzo	Via G. Garibaldi

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Borgo				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	190,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 233,2
Sup. area (Sa)	mq	233,2		
Sagoma edificio (Sge)	mq	190,8		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	42,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 233,2
Piani: Edificio (N°p)	n°	1		
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 023
Denominazione	Parcheggio dipendenti municipio
Indirizzo	Via Parco Martiri della Libertà

2 Mappali

3 PRG: Presente | **Non Presente**

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: dipendenti municipio	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 6 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) balaustra in pietra
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edificio

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	135
Sup. area (Sa)	mq	135			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	135	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	135
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla disposizione delle auto.

1	Identificazione	ID	AP_ 024			
		Denominazione	Parco Martiri della Libertà			
		Indirizzo	Via Parco Martiri della Libertà	2	Mappali	209,592,3055,4423
3	PRG	Presente	Non Presente			

4 **Rilievo fotografico**

5 **Verifiche normative UTC**

6	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero / attrezzato
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI	
		IC				
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:
			NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:
		IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori
		I				
7	Confine	MARCIAPIEDE (M)		ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) in legno	
		SIEPE (S)		AIUOLA (A)	ALTRO (.....):	
8	Attrezzature	ILLUMINAZIONE		PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
		CESTINI		PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
		SERVIZI IGIENICI		FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	53,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	10303,8
		Sup. area (Sa)	mq	10303,8			
		Sagoma edificio (Sge)	mq	53,9			
		Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	10249,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	10303,8
		Piani Edificio (N°p)	n°	1			
		Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
			PROVINCIA	
			REGIONE	
			ALTRO	
		PRIVATO		
		PUBB/PRIV	Rapporto	
11	Gestione	PUBBLICO		
		PRIVATO		
		ALTRO	Associazione “Amici del Parco”	

12	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa dovuta alla pendenza e agli ingressi tutti tramite scalinate. Edifici (serre) all'interno del parco, abbandonati e in avanzato stato di degrado.

1 Identificazione

ID	AP_ 025
Denominazione	Parcheggio di via Martiri della Libertà
Indirizzo	Via Parco Martiri della Libertà

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 57 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	642,9
Sup. area (Sa)	mq	642,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	642,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	642,9
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla forte pendenza del tratto stradale e dalla presenza di un marciapiede non protetto (a raso) solo sul lato opposto della strada.

1 Identificazione

ID	AP_ 026
Denominazione	Parcheggio via Valassina 1
Indirizzo	Via G. Garibaldi

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: residenti, polizia loc.(1)	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 50 ca	N. posti disabili: 2	N. posti carico/scarico: 1	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	975,1
Sup. area (Sa)	mq	975,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	975,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	975,1
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 027
Denominazione	Parcheggio via Valassina 2
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali 3364,3428

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico



5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 28 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) steccato in legno e reti metalliche
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	486,8
Sup. area (Sa)	mq	486,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	486,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	486,8
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato e dalla mancanza di marciapiede sul lato della strada verso il parcheggio.

1 Identificazione

ID	AP_ 028
Denominazione	RSA Greco-De Vecchi
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Residenza Socio Assistenziale per anziani				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	4900,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	7577,3
Sup. area (Sa)	mq	4015,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	1338,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	2676,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		Fondazione Greco-De Vecchi
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Fondazione Greco-De Vecchi
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione	ID	AP_ 029			
	Denominazione	Parcheggio piazzetta di via Valassina			
	Indirizzo	Via Valassina	2 Mappali		
3 PRG	Presente	Non Presente			

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
		BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
	IC					
	P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
		ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
		PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
		NON SEGNATI	N. posti auto: 7	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
	IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
	I					

7 Confine	MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia	
	SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada	

8 Attrezzature	ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
	CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
	SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	160,6
	Sup. area (Sa)	mq	160,6			
	Sagoma edificio (Sge)	mq				
	Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	160,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	160,6
	Piani Edificio (N°p)	n°				
	Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà	PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
		PROVINCIA	
		REGIONE	
		ALTRO	
	PRIVATO		
	PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione	PUBBLICO	Comune di Bellagio
	PRIVATO	
	ALTRO	

12 Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
	PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
	VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 030
Denominazione	Parcheggio della piazza di Pescallo
Indirizzo	Piazza del Porto

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: residenti(3)	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 11	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	598,1
Sup. area (Sa)	mq	598,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	598,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	598,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Illuminazione scarsa. Servizi igienici di tipo chimico, utilizzo libero, uno per disabili.

1 Identificazione

ID	AP_ 031
Denominazione	Chiesa di SS Biagio e Andrea Avellino
Indirizzo	Via S. Biagio

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edifici confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	103,47	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 103,47
Sup. area (Sa)	mq	103,47		
Sagoma edificio (Sge)	mq	103,47		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 103,47
Piani: Edificio (N°p)	n°	1		
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa sia per il fondo stradale sia per le condizioni d'insieme dell'edificio.

1 Identificazione

ID	AP_ 032
Denominazione	Parcheggio di via Pescallo
Indirizzo	Via Pescallo

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico



5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 16 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, recinzioni delle proprietà adiacenti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	325,2
Sup. area (Sa)	mq	325,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	325,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	325,2
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiedi su entrambi i lati della strada. Illuminazione scarsa.

1 Identificazione

ID	AP_ 033
Denominazione	Parcheggio ex-macello
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali 3495

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 43	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) steccato
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1050,5
Sup. area (Sa)	mq	1050,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1050,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1050,5
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 034
Denominazione	Cimitero del Borgo
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cimitero				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	2434
Sup. area (Sa)	mq	2434			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	2434	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	2434
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa: accesso solo tramite scale.

1 Identificazione

ID	AP_ 035
Denominazione	Parcheggio cimitero del Borgo
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 9	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	830,1
Sup. area (Sa)	mq	830,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	830,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	830,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 036
Denominazione	Parcheggio di via Aureggio 1
Indirizzo	Via Aureggio

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 11	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edifici confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	286,5
Sup. area (Sa)	mq	286,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	286,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	286,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede.

1	Identificazione	ID	AP_ 037			
		Denominazione	Parcheggio di via Aureggio 2			
		Indirizzo	Via Aureggio	2	Mappali	6099,6842,7364,7370,7374,7382
3	PRG	Presente	Non Presente			

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero / attrezzato
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI	
		IC				
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:
			NON SEGNATI	N. posti auto: 18 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:
		IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori
		I				

7	Confine	MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia	
		SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):	

8	Attrezzature	ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
		CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
		SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1045,6
		Sup. area (Sa)	mq	1045,6			
		Sagoma edificio (Sge)	mq				
		Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1045,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1045,6
		Piani Edificio (N°p)	n°				
		Piani Computabili (N°pc)	n°				

10	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
			PROVINCIA	
			REGIONE	
			ALTRO	
		PRIVATO		
		PUBB/PRIV	Rapporto	

11	Gestione	PUBBLICO	Comune di Bellagio
		PRIVATO	
		ALTRO	

12	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
		VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa a causa del fondo sterrato e dell'assenza di marciapiedi sulla strada. Illuminazione scarsa.

1 Identificazione

ID	AP_ 038
Denominazione	Parcheggio di via Aureggio 3
Indirizzo	Via Aureggio

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 8	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	83,5
Sup. area (Sa)	mq	83,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	83,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	83,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede.

1 Identificazione

ID	AP_ 039
Denominazione	Parcheggio di piazza P. Radaelli
Indirizzo	Piazza P. Radaelli

2 Mappali

3 PRG: Presente | **Non Presente**

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 16	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	225,3
Sup. area (Sa)	mq	225,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	225,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	225,3
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede in adiacenza alla maggior parte dei posti auto.

1 Identificazione

ID	AP_ 040
Denominazione	Chiesa di San Carlo
Indirizzo	Via del Pozzo

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Aureggio				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	63,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	66
Sup. area (Sa)	mq	66			
Sagoma edificio (Sge)	mq	63,8			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	2,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	66
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 041
Denominazione	Sporting Club
Indirizzo	Viale D. Vitali

2 Mappali 7504

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Sporting Club-ristorante, centro sportivo				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: campi, piscina

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	496,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	4452,6
Sup. area (Sa)	mq	4452,6			
Sagoma edificio (Sge)	mq	496,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	3956	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	4452,6
Piani Edificio (N°p)	n°	1			
Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Bellagio Sporting Club
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE	
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE	
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO	

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 042
Denominazione	Parcheggio di via Torre Tasso
Indirizzo	Via Torre Tasso

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 4	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edifici confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	36,4
Sup. area (Sa)	mq	36,4			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	36,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	36,4
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona, anche se la presenza dei parcheggi interrompe la continuità del marciapiede.

1 Identificazione

ID	AP_ 043
Denominazione	Parcheggio delle scuole
Indirizzo	Viale D. Vitali

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 30	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	734,5
Sup. area (Sa)	mq	734,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	734,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	734,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Parcheggi riservati per motocicli. Area dedicata alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, RSU) e raccolta delle batterie esauste.

1 Identificazione

ID	AP_ 044
Denominazione	Scuole elementari e medie inferiori
Indirizzo	Viale D. Vitali

2 Mappali 3634

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: campo da volley

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	2546,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	6064,9
Sup. area (Sa)	mq	4397,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	878,8			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	3518,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa: solo gradini per l'accesso e parte del piazzale antistante sterrato.

1 Identificazione

ID	AP_ 045
Denominazione	Campo sportivo
Indirizzo	Viale D. Vitali

2 Mappali 451,452,454,455

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI	campo da calcio	
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro perrimetrale e rete metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	314,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 6747
Sup. area (Sa)	mq	6504		
Sagoma edificio (Sge)	mq	71,9		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	6432,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq
Piani: Edificio (N°p)	n°	2		
Piani: Computabili (N°pc)	n°	2		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Unione Sportiva Bellagina

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa: accesso ai lati del campo solo mediante rampa di scale e fondo sterrato.

1 Identificazione

ID	AP_ 046
Denominazione	Palasport e magazzino comunale
Indirizzo	Via Lazzaretto

2 Mappali: 448,6085,6086,6087,6887,6888,7510

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Centro sportivo coperto e magazzino comunale				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	2525,53	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	3673,03
Sup. area (Sa)	mq	2552,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq	1405,2			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1147,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio (magazzino interrato)
PRIVATO	Palestra Conca Verde (palasport)
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Sono presenti posti auto riservati agli utilizzatori della struttura.

1 Identificazione

ID	AP_ 047
Denominazione	Parcheggio di via Lazzaretto
Indirizzo	Via Lazzaretto

2 Mappali: 7817,7818

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 40 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) steccato
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA	
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA	
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: distributore acqua potab.	

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1051,8
Sup. area (Sa)	mq	1051,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1051,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1051,8
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 048
Denominazione	Palazzo sanitario
Indirizzo	Via Lazzaretto

2 Mappali: 446,6087

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Poliambulatorio, sede Associazione Volontari Soccorso Bellagio, sede AVIS, ...				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	1874,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	2976
Sup. area (Sa)	mq	1712,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	610,5			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1101,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio, Poliambulatorio Azienda Ospedaliera S.Anna di Como, ASL
PRIVATO	Ambulatori medici privati
ALTRO	Associazione Volontari del Soccorso, ...

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Circa 10 posti auto non segnati all'interno del perimetro.

1 Identificazione

ID	AP_ 049
Denominazione	Caserma dei Carabinieri
Indirizzo	Via Lazzaretto

2 Mappali 442

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Caserma dei Carabinieri				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	526,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	960,8
Sup. area (Sa)	mq	610			
Sagoma edificio (Sge)	mq	175,4			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	434,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	960,8
Piani: Edificio (N°p)	n°	3			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	3			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Ministero della Difesa
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiedi.

1 Identificazione

ID	AP_ 050
Denominazione	Parcheggio riservato Carabinieri
Indirizzo	Via Lazzaretto

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A: Carabinieri	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 6	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	87,5
Sup. area (Sa)	mq	87,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	87,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	87,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 051
Denominazione	Cappella di Taronico
Indirizzo	Via A. Volta S.S.n.583

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cappella cristiana cattolica - frazione di Taronico				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): edifici adiacenti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	10,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	17,3
Sup. area (Sa)	mq	17,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	10,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	6,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	17,3
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede lungo la strada.

1 Identificazione

ID	AP_ 052
Denominazione	Cimitero di San Giovanni
Indirizzo	Via A. Volta SS. 583

2 Mappali: 4350,5043,5186,5187,5193

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cimitero				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro di cinta e recinzione metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	4568,9
Sup. area (Sa)	mq	4568,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	4568,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	4568,9
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona: presenza di rampe per disabili.

1 Identificazione

ID	AP_ 053
Denominazione	Parcheggio cimitero di San Giovanni
Indirizzo	Via A. Volta SS. 583

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico



5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 15	N. posti disabili: 1	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	320,1
Sup. area (Sa)	mq	320,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	320,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	320,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale per l'assenza di marciapiede che conduca in sicurezza all'attraversamento.

1 Identificazione

ID	AP_ 054
Denominazione	Parcheggio di Loppia
Indirizzo	Via Melzi d'Eril

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 20 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R)
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	708,5
Sup. area (Sa)	mq	708,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	708,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	708,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato.

1 Identificazione

ID	AP_ 055
Denominazione	Parcheggio di via Valassina - Villa Giulia
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 13 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	276
Sup. area (Sa)	mq	276			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	276	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	276
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	Como
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede.

1 Identificazione

ID	AP_ 056
Denominazione	Chiesa del Crocefisso
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Regatola				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, proprietà confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	145,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	145,3
Sup. area (Sa)	mq	145,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	145,3			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	145,3
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa a causa dell'assenza i marciapiede e del dislivello tra l'interno e il piano stradale antistante.

1 Identificazione

ID	AP_ 057
Denominazione	Chiesa di Sant'Andrea
Indirizzo	Piazza Sant'Andrea

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Guggiate				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	114,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	114,5
Sup. area (Sa)	mq	114,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq	114,5			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	114,5
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo in ciottoli.

1 Identificazione

ID	AP_ 058
Denominazione	Parcheggio di Guggiate
Indirizzo	Via Ciceri

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 7 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	81,9
Sup. area (Sa)	mq	81,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	81,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	81,9
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato.

1 Identificazione

ID	AP_ 059
Denominazione	Parcheggio parco di San Giovanni
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 31 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) rete metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1954,2
Sup. area (Sa)	mq	1954,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1954,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1954,2
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato. Progetto di riqualificazione e razionalizzazione dei posti auto insieme al parcheggio accanto (SP_081).

1 Identificazione

ID	AP_ 060
Denominazione	Parcheggio piazza Don Miotti
Indirizzo	Piazza Don Miotti

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 9 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): fioriere, strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	278,2
Sup. area (Sa)	mq	278,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	278,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	278,2
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona. Progetto di riqualificazione e razionalizzazione dei posti auto insieme al parcheggio accanto (SP_082).

1 Identificazione

ID	AP_ 061
Denominazione	Parco di San Giovanni
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII

2 Mappali: 761,1092,2751

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) rete metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	12310,4
Sup. area (Sa)	mq	12310,4			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	12310,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	12310,4
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 062
Denominazione	Casa Arcipretale
Indirizzo	Piazza Pretorio

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Casa arcipretale e oratorio - frazione di San Giovanni				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro di cinta, recinzione metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	687,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1140,1
Sup. area (Sa)	mq	761,6			
Sagoma edificio (Sge)	mq	308,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	453	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 063
Denominazione	Chiesa di San Giovanni Battista
Indirizzo	Piazza San Giovanni Battista

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di San Giovanni				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): piazza, edifici adiacenti, strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	496	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 496
Sup. area (Sa)	mq	496		
Sagoma edificio (Sge)	mq	496		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 496
Piani: Edificio (N°p)	n°	1		
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli della piazza e dalle scalinate agli ingressi.

1 Identificazione	ID	AP_ 064	
	Denominazione	Oratorio di S. Giovanni	
	Indirizzo	Piazza S. Giovanni Battista	2 Mappali

3 PRG	Presente	Non Presente	

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Oratorio				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia	
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): piazza	

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA	
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA	
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:	

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	388,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	388,8
Sup. area (Sa)	mq	194,4			
Sagoma edificio (Sge)	mq	194,4			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	388,8
Piani Edificio (N°p)	n°	2			
Piani Computabili (N°pc)	n°	2			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli della piazza e dalle scalinate agli ingressi.

1 Identificazione

ID	AP_ 066
Denominazione	Asilo di San Giovanni
Indirizzo	Via al Perlo

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	817,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1589,3
Sup. area (Sa)	mq	1209,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq	437,6			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	771,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Fondazione Greco-De Vecchi
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'accesso mediante scale.

1 Identificazione

ID	AP_ 065
Denominazione	Canottieri
Indirizzo	Piazza San Giovanni Battista

2 Mappali: 586

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Sede Canottieri Bellagio				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro di cinta, cancello
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	567,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1167,3
Sup. area (Sa)	mq	1167,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	567,1			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	600,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1167,3
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	Edificio comunale su area demaniale in concessione
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Unione Sportiva Bellagina

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 067
Denominazione	Parcheggio asilo di San Giovanni
Indirizzo	Via al Perlo

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico



5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 8 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, proprietà confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	202,1
Sup. area (Sa)	mq	202,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	202,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	202,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessbilità buona. Illuminazione scarsa.

1 Identificazione

ID	AP_ 068
Denominazione	Parcheggio del Crotto
Indirizzo	Via al Crotto

2 Mappali

3 PRG: Presente | **Non Presente**

4 Rilievo fotografico



5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 20 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	838,2
Sup. area (Sa)	mq	838,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	838,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	838,2
Piani: Edificio (N°p)	n°				
Piani: Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Area utilizzata liberamente a parcheggio. Accessibilità parziale, limitata dal fondo sterrato. Progetto di risistemazione.

1 Identificazione

ID	AP_ 069
Denominazione	Chiesa di SS. Gervasio e Protasio
Indirizzo	Piazza Suira

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Suira				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edifici adiacenti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	73,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 73,5
Sup. area (Sa)	mq	73,5		
Sagoma edificio (Sge)	mq	73,5		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 73,5
Piani Edificio (N°p)	n°	1		
Piani Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla pavimentazione in ciottoli dell'esterno.

1 Identificazione

ID	AP_ 070
Denominazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate
Indirizzo	Via Sant'Antonio

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Casate				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro a secco
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	127,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq 221,6
Sup. area (Sa)	mq	221,6		
Sagoma edificio (Sge)	mq	127,5		
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	94,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq 221,6
Piani Edificio (N°p)	n°	1		
Piani Computabili (N°pc)	n°	1		

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede.

1 Identificazione

ID	AP_ 071
Denominazione	Asilo di Casate
Indirizzo	Via Casate

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	469,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	712,6
Sup. area (Sa)	mq	464,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq	220,9			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	243,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale per l'assenza di marciapiede che metta in sicurezza l'ingresso e l'uscita dei bambini.

1 Identificazione

ID	AP_ 072
Denominazione	Lavatoio
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali 3508

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Lavatoio pubblico				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro a secco, rete metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: tettoia

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	168,2
Sup. area (Sa)	mq	168,2			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	168,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	168,2
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede sulla strada adiacente il lavatoio.

1 Identificazione

ID	AP_ 073
Denominazione	Parcheggio di via Casate
Indirizzo	Via Casate

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 4	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R)
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	156,5
Sup. area (Sa)	mq	156,5			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	156,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	156,5
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Segnaletica scarsa, non sono presenti cestini.

1 Identificazione

ID	AP_ 074
Denominazione	Parcheggio di piazza Don Cantoni
Indirizzo	Piazza Don Cantoni

2 Mappali 3365

3 PRG Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 15	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	424,1
Sup. area (Sa)	mq	424,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	424,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	424,1
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 075
Denominazione	Oratorio di Visgnola (Breno)
Indirizzo	Piazza Don Cantoni

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Oratorio				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) ringhiera e rete metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE: campo, cineteatro

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	495,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1354,2
Sup. area (Sa)	mq	1120,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq	262,3			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	858,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa: solo ingressi mediante scale.

1 Identificazione

ID	AP_ 076
Denominazione	Chiesa della Beata Vergine Annunciata
Indirizzo	Piazza Don Cantoni

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Visgnola (Breno)				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, parcheggio

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	374	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	374
Sup. area (Sa)	mq	374			
Sagoma edificio (Sge)	mq	374			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	374
Piani Edificio (N°p)	n°	1			
Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa, accesso solo tramite scale.

1 Identificazione

ID	AP_ 077
Denominazione	Canonica di Visgnola (Breno)
Indirizzo	via Parrocchiale

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Canonica della Chiesa di Visgnola (Breno)				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	533,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1005,4
Sup. area (Sa)	mq	650			
Sagoma edificio (Sge)	mq	177,7			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	472,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1005,4
Piani: Edificio (N°p)	n°	3			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	3			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale.

1 Identificazione

ID	AP_ 078
Denominazione	Parcheggio in piazza dei Canestri
Indirizzo	Piazza dei Canestri

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO: piazza	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 8	N. posti disabili: 2	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, edifici adiacenti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	98,3
Sup. area (Sa)	mq	98,3			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	98,3	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	98,3
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapede in continuità accanto ai parcheggi.

1 Identificazione

ID	AP_ 079
Denominazione	Sede Alpini
Indirizzo	Piazza dei Canestri

2 Mappali 3806

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Sede Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Bellagio				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	173	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	506,5
Sup. area (Sa)	mq	420			
Sagoma edificio (Sge)	mq	86,5			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	333,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	506,5
Piani: Edificio (N°p)	n°	2			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	2			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	Associazione Nazionale Alpini

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona agli spazi esterni, limitata negli spazi interni dalla presenza di scale all'ingresso.

1 Identificazione

ID	AP_ 080
Denominazione	Parcheggio di via San Martino
Indirizzo	Via San Martino

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 36 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): proprietà adiacenti, strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	852,4
Sup. area (Sa)	mq	852,4			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	852,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	852,4
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		Fondazione Greco-De Vecchi
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa sia per l'assenza di marciapiede per raggiungere il parcheggio sia per il fondo sterrato. Illuminazione insufficiente.

1 Identificazione

ID	AP_ 081
Denominazione	Chiesa di San Martino
Indirizzo	Via San Martino

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Visgnola				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	234,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	403,1
Sup. area (Sa)	mq	403,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq	234,7			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	168,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	403,1
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità scarsa a causa dell'assenza di marciapiedi e del dislivello tra interno e piano stradale, a quota maggiore. Illuminazione scarsa.

1 Identificazione

ID	AP_ 082
Denominazione	Parcheggio RSA
Indirizzo	Via la Mazzina

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 5 ca	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) muro a secco
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	39,7
Sup. area (Sa)	mq	39,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	39,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	39,7
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 083
Denominazione	RSA Residenza Bellagio
Indirizzo	Via la Mazzina

2 Mappali 7516,3855,3803

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Residenza Sanitaria Assistita per anziani				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	6265,85	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	24949,3
Sup. area (Sa)	mq	20837			
Sagoma edificio (Sge)	mq	2153,55			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	18683,45	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 084
Denominazione	Chiesa di SS. Vito e Modesto
Indirizzo	Via San Vito

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di S. Vito				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): pavimentazione in ciottoli

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	74,5	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	256,9
Sup. area (Sa)	mq	256,9			
Sagoma edificio (Sge)	mq	74,5			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	182,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	256,9
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal marciapede/piccolo sagrato in ciottoli. Illuminazione scarsa.

1 Identificazione

ID	AP_ 085
Denominazione	Cappella di Scegola
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cappella				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada, proprietà confinanti

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	21,8	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	28,7
Sup. area (Sa)	mq	28,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq	21,8			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	6,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	28,7
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dall'assenza di marciapiede sulla strada.

1 Identificazione

ID	AP_ 086
Denominazione	Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio
Indirizzo	Via Panoramica incr. Via per Vergonese

2 Mappali

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Vergonese				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	35,1	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	35,1
Sup. area (Sa)	mq	35,1			
Sagoma edificio (Sge)	mq	35,1			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	0	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	35,1
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	Parrocchia di Bellagio
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dal fondo stradale degli esterni e dai gradini per l'ingresso.

1 Identificazione

ID	AP_ 087
Denominazione	Piazzola ecologica
Indirizzo	Via P. Carcano

2 Mappali: 7414,7416,7418,7420

3 PRG: Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Piazzola ecologica comunale				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	29,2	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	839,6
Sup. area (Sa)	mq	839,6			
Sagoma edificio (Sge)	mq	29,2			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	810,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	839,6
Piani: Edificio (N°p)	n°	1			
Piani: Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comune di Bellagio
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona, considerato che il luogo è da raggiungere in auto. Nessun marciapiede per raggiungere il luogo in sicurezza a piedi.

1 Identificazione

ID	AP_ 088
Denominazione	Chiesina Regina Mater Viatorum
Indirizzo	Via Valassina

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cappella cristiana cattolica				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....): strada

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	59,7
Sup. area (Sa)	mq	59,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	59,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	59,7
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.

1 Identificazione

ID	AP_ 089
Denominazione	Chiesetta di Guello
Indirizzo	via Valassina

2 Mappali

3 PRG — Presente | Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Chiesa cristiana cattolica - frazione di Guello				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	37,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	80,8
Sup. area (Sa)	mq	80,8			
Sagoma edificio (Sge)	mq	37,9			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	42,9	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	80,8
Piani Edificio (N°p)	n°	1			
Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla presenza di gradini all'ingresso.

1 Identificazione

ID	AP_ 090
Denominazione	Cappella Regina Pacis
Indirizzo	Via Località Costa Prada

2 Mappali

3 PRG

Presente	Non Presente

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC	Cappella cristiana cattolica				
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto:	N. posti disabili:	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) metallica
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq	43,4	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	324
Sup. area (Sa)	mq	324			
Sagoma edificio (Sge)	mq	43,4			
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	280,6	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	324
Piani Edificio (N°p)	n°	1			
Piani Computabili (N°pc)	n°	1			

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	Bellagio
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità parziale, limitata dalla presenza di gradini all'ingresso.

1 Identificazione

ID	AP_ 091
Denominazione	Parcheggio San Primo
Indirizzo	Località San Primo

2 Mappali

3 PRG: Presente | **Non Presente**

4 Rilievo fotografico

5 Verifiche normative UTC

6 Stato d'uso

V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato
	BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI		
IC					
P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO:	
	ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO:	
	PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RISERVATO A:	
	NON SEGNATI	N. posti auto: 33	N. posti disabili: 3	N. posti carico/scarico:	
IS	Asilo	Scuola primaria	Medie inferiori	Medie superiori	
I					

7 Confine

MARCIAPIEDE (M)	ALBERATURE (AL)	RECINZIONE (R) tipologia
SIEPE (S)	AIUOLA (A)	ALTRO (.....):

8 Attrezzature

ILLUMINAZIONE	PANCHINE	GIOCHI PER BAMBINI	COLONNINE EMERGENZA
CESTINI	PARCHEGGIO BICI	RISTORO	SEGNALETICA
SERVIZI IGIENICI	FONTANE	PERCORSO VITA	STRUTTURE:

9 Caratteri dimensionali

Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = (Sa - Sge) + Slp	mq	1132,7
Sup. area (Sa)	mq	1132,7			
Sagoma edificio (Sge)	mq				
Sup. pertinenza Sp = (Sa - Sge)	mq	1132,7	Sup. Lorda Totale (Sltot) Sltot = Sp + (Sge x N°pc)	mq	1132,7
Piani Edificio (N°p)	n°				
Piani Computabili (N°pc)	n°				

10 Proprietà

PUBBLICO	COMUNE	
	PROVINCIA	
	REGIONE	
	ALTRO	Comunità Montana del Triangolo Lariano
PRIVATO		
PUBB/PRIV	Rapporto	

11 Gestione

PUBBLICO	Comunità Montana del Triangolo Lariano
PRIVATO	
ALTRO	

12 Stato conservazione

EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE
VERDE	MOLTO CURATO	CURATO	POCO CURATO	TRASCURATO

Accessibilità buona.