

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.17****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	posteggio
Localizzazione	via Toti
Categoria	Attrezzatura per la sosta veicolare
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Amministrazione Comunale

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	826 mq
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra

QUALITA'

Stato di conservazione	Buono
Dotazione verde	230 mq
Qualità complessiva	Buona

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	no

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Si ritiene che il servizio debba essere conservato nelle condizioni attuali