Edifici e manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 / 2004

A ***- Chiesa di S. Alessandro***

B ***- Torre Medioevale***

Risultano schedati (SCHEDA OA - Opera e Oggetto d'Arte) a cura della Soprintendenza per i beni artistici e storici i seguenti manufatti:

C - Affresco raffigurante Madonna con Bambino, Padre Eterno, Santo Vescovo e San Francesco in via Don Lazzaro Torriani n° 5 (cortile);

D - Affresco raffigurante La Madonna in via Pietro Fioroni n° 4 (facciata);

E - Affresco raffigurante La Pietà in Piazza Fontana n° 13;

F - Portale in Piazza Fontana n° 13;

G - Fontana a muro in Piazza Roma;

H - Portale in via Della Pace n° 7;

I - Portale in via Don Lazzaro Torriani n° 13 (facciata);

L - Portale in via Don Lazzaro Torriani n° 20;

M - Portale in via Pietro Fioroni n° 2;

N - Fontana a muro in Piazza Fontana;

A

B


C

D

E

F


G

H

I

L

M

N







LEGENDA

catalogazione dei valori storici, architettonici ed ambientali - grado di trasformazione degli edifici

- delimitazione nucleo di antica formazione
- CLASSE 1: edifici e complessi edilizi monumentali di rilevante importanza nel contesto urbano caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici significativi
- CLASSE 2.1 : edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili di interesse architettonico, storico e documentario significativo che conservano i caratteri originali
- CLASSE 2.2 : edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico
- CLASSE 2.3 : edifici, tessuti urbani e complessi edilizi di modesto valore storico-documentario con evidenti trasformazioni
- CLASSE 2.4 : edifici recenti o estesamente trasformati, privi di interesse storico-ambientale
- superfetazione
- interventi in corso

grado di conservazione degli edifici

- buona conservazione (edificio in perfetto stato di conservazione)
- discreta conservazione (edificio che presenta lievi segni di degrado nelle sole finiture)
- mediocre conservazione (edificio che presenta pesanti segni di degrado nelle sole finiture)
- cattiva conservazione (edificio che presenta lievi segni di degrado anche in parti strutturali)
- pessima conservazione (edificio che presenta pesanti segni di degrado anche in parti strutturali)
- fatiscente in parziale o totale rovina

- androni di accesso ai cortili, archi, porticati e tettoie

PIANO DI GOVERNO PGT DEL TERRITORIO

Comune di

LASNIGO

Provincia di Como - Comunità Montana Triangolo Lariano

Piano delle Regole

PR 3

stato di fatto: nuclei storici

catalogazione dei valori storico-architettonici e grado di conservazione degli edifici

scala 1 : 1.000

IL TECNICO
dott. arch. A. Falbo

IL SINDACO
P. Mazza

IL SEGRETARIO
dott. N. Natalino

STUDIO TECNICO
Dott. Arch. Arnaldo Falbo
via Ballarini,12 22100 Como
tel. 031/2740458 fax. 031/241646
e-mail: fa@studiotecnicofalbo.191.it

gruppo di lavoro:
Dott. Arch. Ruggero Livio
Dott. Attilio Selva

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

AGGIORNATO IN SEGUITO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ED ALLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP