COMUNE DI

SENNA COMASCO

PROVINCIA DI COMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO IN ACCOGLIMENTO DI:
- Osservazioni
- Valutazione di compatibilità provinciale

ADOZIONE	Delibera C.C. n° 9	del 06/03/2008
PUBBLICAZIONE	dal 19/03/2008	al 18/04/2008
COMPATIBILITA' A.P.	n° 17/36059	del 22/07/2008
APPROVAZIONE	Delibera C.C. n°	del

PIANO DEI SERVIZI
ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2005

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola Venturo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Luciano Arcellaschi

STATO DI FATTO

Catalogo dei servizi:

I singoli servizi
Il verde e le strutture per la pratica sportiva
I parcheggi pubblici
I servizi tecnologici
I servizi produttivi

PROGETTISTA:

STUDIO B&L
ENRICO BERNASCONI
ARCHITETTO
Viale Matteotti n. 18C
22012 - Cernobbio (CO)
Telefono: 031-3347025
Telefax: 031-3347027

COLLABORATORI:
Arch. Guido M. Pellò
Dott.ssa Dalida Piovesan

ELABORATO

3 PS

DIRECTORY PRINCIPALE	DIRECTORY DI LAVORO	FILE \ LAYOUT	REVISIONE	DATA
170-SENNACOMASCO-PGT	170E-PIANOSERVIZI-APP	**170E-TAV03-CATALOGO-COP.DWG**	03	LUGLIO 2008


S:\LAVORI\170-SENNACOMASCO-PGT\170E-PIANOSERVIZI-APP\170E-TAV03-CATALOGO-COP

		SCHEDA	**I** **a.1/1**
		I.a	**STRUTTURE PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
TIPOLOGIA		**SCUOLA DELL'INFANZIA**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq. 2.021	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq. 775	
	NUMERO DEI PIANI	1	
DOTAZIONE	LOCALI	3 aule; 1 salone; 1 aula insegnanti; 1 refettorio	
	SERVIZI	1 cucina per distribuzione cibi; 3 spogliatoi; 5 servizi igienici; 1 ripostiglio	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	ultimo quinquennio	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: Il servizio mensa è gestito dalla Mensa di Cucciago; è operativo il servizio scuolabus







		SCHEDA	I	a.2/1
		I.a	STRUTTURE PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
TIPOLOGIA		**SCUOLA PRIMARIA**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Fontana		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.856		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 848		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano primo)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 11		
	SERVIZI	n° 5 + 1 (quota piano interrato)		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie del piano interrato (locale accessorio) e la superficie pertinenziale sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle delle diverse funzioni presenti nell'immobile.







		SCHEDA	I	a.3/1
		I.a	STRUTTURE PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
TIPOLOGIA		**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Fontana		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.433		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 655		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 8		
	SERVIZI	n° 8 + 1 (quota piano interrato)		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie del piano interrato (locale accessorio) e la superficie pertinenziale sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle delle diverse funzioni presenti nell'immobile.







		SCHEDA	I	a.2-3/1
		I.h	STRUTTURE PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
TIPOLOGIA		**SPAZI POLIVALENTI - Spazio mensa**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Fontana		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 505		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 213 + 18 (quota piano interrato)		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 3		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1999		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie del piano interrato (locale accessorio) e la superficie pertinenziale sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	**I** **b.1/1**
		I.b	**STRUTTURE PER LA CULTURA**
TIPOLOGIA		**BIBLIOTECA c/o Centro Sociale**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 559	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 68	
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano primo)	
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1	
	SERVIZI	n° 3	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1948 - Ristrutturazione anno 1994	
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	I	d.1/1
		I.d STRUTTURE SANITARIE		
TIPOLOGIA		**MEDICO DI BASE (AMBULATORIO)**		
BACINO UTENZA		RIONALE - FRAZIONE DI SENNA		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Centro Sociale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 495		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 60		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 1		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1948 - Ristrutturazione anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	I	d.1/2
		I.d	STRUTTURE SANITARIE	
TIPOLOGIA		**MEDICO DI BASE (AMBULATORIO - n° 2 sale visita)**		
BACINO UTENZA		RIONALE - FRAZIONE DI NAVEDANO		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica c/o Centro civico socio-ricreativo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 897		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	68		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 3		
	SERVIZI	n° 6		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.







		SCHEDA	I	d.3/1
		I.d	STRUTTURE SANITARIE	
TIPOLOGIA		**FARMACIA - ERBORISTERIA - VETERINARIA**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PRIVATA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 170 circa		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 100 circa		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 2		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1995		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	I	f.1/1
		I.f	ATTREZZATURE RELIGIOSE	
TIPOLOGIA		**IMMOBILI DESTINATI AL CULTO - CHIESETTA di S. Maria Assunta**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Intimiano		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 147		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 130 circa		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anteriore all'anno 1500		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: l'immobile è identificato nell'azzonamento di P.R.U.G. come Zona A - "Nuclei ed edifici di interesse storico-ambientale".








		SCHEDA	I	f.1/2
		I.f	STRUTTURE PER IL CULTO	
TIPOLOGIA		**IMMOBILI DESTINATI AL CULTO - Santuario di S. Maria Assunta**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Intimiano		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.584		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 1.350 circa		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	I	f.1/3
		I.f	ATTREZZATURE RELIGIOSE	
TIPOLOGIA		**IMMOBILI DESTINATI AL CULTO - Chiesetta di Sant'Antonio**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via per Cucciago		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 95		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 85 circa		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1700		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: l'immobile è identificato nell'azzonamento di P.R.U.G. come Zona A - "Nuclei ed edifici di interesse storico-ambientale".				








		SCHEDA	I	f.3/1
		I.f ATTREZZATURE RELIGIOSE		
TIPOLOGIA		**ORATORIO PARROCCHIALE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Isonzo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 5.372		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 183 + 129 (tettoia + ricovero attrezzi) circa		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 2		
	SERVIZI	n° 2 (tettoia + ricovero attrezzi)		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	1986		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: trattasi di immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, senza fini di lucro nell'ambito del ministero pastorale (L.R. 9 maggio 1992, n° 20).







		SCHEDA	I	f.3/2
		I.f	ATTREZZATURE RELIGIOSE	
TIPOLOGIA		**ORATORIO PARROCCHIALE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Casnate c/o Oratorio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 3.594		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 171 circa + 171 circa (interrato)		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 + interrato		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 2		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anni 1985 -1986		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: trattasi di immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, senza fini di lucro nell'ambito del ministero pastorale (L.R. 9 maggio 1992, n° 20).








		SCHEDA	I	f.4/1
		I.f ATTREZZATURE RELIGIOSE		
TIPOLOGIA		**CIMITERO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Rovelli (in prossimità della frazione di Navedano)		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 3053		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1973 - Ristrutturazione/ampliamento anno 1998		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	OTTIMA		
NOTE				








		SCHEDA	**I**	**g.3/1**
		I.g	**STRUTTURE PER I SERVIZI DI SICUREZZA ED EMERGENZA**
TIPOLOGIA		**POLIZIA LOCALE**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO Presso il Centro Civico	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 300	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 22	
	NUMERO DEI PIANI	1	
DOTAZIONE	LOCALI	1	
	SERVIZI	1	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002	
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO	
	UBICAZIONE	SEMIPERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	OTTIMA	

NOTE: la superficie pertinenziale e la superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.






		SCHEDA	I	h.3/1
		I.h	STRUTTURE DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE	
TIPOLOGIA		**CENTRO DIURNO PER ANZIANI**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Centro Sociale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 3.579		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 443		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano terra)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 3		
	SERVIZI	n° 2		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	edificio A anno 1997/edificio B anno 1948 - Ristrutturazione edificio A completata		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	I	h.5/2
		I.h	STRUTTURE DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE	
TIPOLOGIA		**SPAZI POLIVALENTI - "Centro civico socio-ricreativo"**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.534		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 191		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 8		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		

NOTE: trattasi di una sala polifunzionale con annessi accessori (cucina, dispensa, servizi igienici). La superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.






		SCHEDA	**I**	**i.2/1**
		I.i	**STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'**
TIPOLOGIA		**MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 591	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 218 + mq 100 (interrato)	
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 + interrato (archivio)	
DOTAZIONE	LOCALI	n° 8	
	SERVIZI	n° 5	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1946 - Ristrutturazione anno 1985	
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO	
	UBICAZIONE	BARICENTRICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: la superficie pertinenziale e la superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	I	i.2/2
		I.i	STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'	
TIPOLOGIA		**MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI - Delegazione comunale**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica c/o Centro Civico socio-ricreativo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 717		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 58		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 2		
	SERVIZI	n° 5		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte dela superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.






		SCHEDA	I	i.3/1
		I.h	STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'	
TIPOLOGIA		**UFFICIO POSTALE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		POSTE ITALIANE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 942		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 269 circa		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 2		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				







		SCHEDA	I	i.4/1
		I.h	STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'	
TIPOLOGIA		**SERVIZI VARI - Deposito (ricovero materiali e mezzi)**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 400		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 115 circa		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 3		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1985		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: trattasi di strutture aperte coperte (tettoie).				








		SCHEDA	I	i.4/2
		I.h	STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'	
TIPOLOGIA		**SERVIZI VARI - Lavatoio**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 80		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	75 circa		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1913 - Ristrutturazione anno 1990		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: l'immobile è identificato nell'azzonamento di P.R.U.G. come Zona A - "Nuclei ed edifici di interesse storico-ambientale".






		SCHEDA	**I**	**i.4/3**
		I.h	**STRUTTURE PER I SERVIZI AL CITTADINO / ALLA COMUNITA'**
TIPOLOGIA		**SERVIZI VARI - Box adibiti a ricovero mezzi ed attrezzi**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Trecallo c/o Piazza XXV Aprile	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 78 circa	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 70 circa	
	NUMERO DEI PIANI	n° 1	
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1982	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	


NOTE: trattasi di struttura seminterrata, ubicata al di sotto del piano di calpestio del Parco attrezzato di Piazza XXV Aprile.






		SCHEDA	**II**	**a.1/1**
		II.a	**IL VERDE**
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 810	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1988	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE			






		SCHEDA	**II** **a.1/2**
		II.a **IL VERDE**	
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 554	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1987	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE			





		SCHEDA	II	a.1/3
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio angolo via Messina		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 271		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	II	a.1/4
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Spadolini		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 413		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1997		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONO		
NOTE				








		SCHEDA	II	a.1/5
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Volta		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 166		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1992		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	II	a.1/6
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	1.758		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	-		
	STATO DI MANUTENZIONE	-		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: l'area, gravata da servitù di passo, conserva l'originale naturalità dei luoghi, in quanto non sono ancora state attuate opere di sistemazione del verde e/o di arredo urbano.








		SCHEDA	II	a.2/1
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco Municipio - Via Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.206		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1986		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	PEDONALE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				







		SCHEDA	II	a.2/2
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco di via della Resistenza		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 667		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1992		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				







		SCHEDA	II	a.2/3
		II.a	VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI	
TIPOLOGIA		**CAMPO GIOCHI con PISTA DI PATTINAGGIO - "Parco Falcone-Borsellino"**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco Via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.067		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	II	a.2/4
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI - "Parco Testoni"**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Vecchia Canturina		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 913		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	II	a.2/5
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Rovelli		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.966		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	II	a.2/6
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**VERDE ATTREZZATO A CAMPO GIOCHI**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Giovanni Paolo II - PA5		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.792		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	in attuazione		
	STATO DI MANUTENZIONE	-		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: il PA5 è stato convenzionato in data in data 13 maggio 2003.






		SCHEDA	II	a.3/1
		II.a IL VERDE		
TIPOLOGIA		**PARCO PUBBLICO ATTREZZATO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco Piazza XXV Aprile		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 736		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1985		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: nella parte nord del parco è collocato il Monumento ai Caduti.				








		SCHEDA	**II**	**a.3/2**
		II.a	**IL VERDE**
TIPOLOGIA		**PARCO PUBBLICO ATTREZZATO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco Don Franco C. -Via Spadolini	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.523	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2003	
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO	
	UBICAZIONE	PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: il Parco, di cui una piccola parte attrezzata a campo giochi, è stato inaugurato ufficialmente il 13 settembre 2003.







		SCHEDA	**II** **a.3/3**
		II.a **IL VERDE**	
TIPOLOGIA		**PARCO PUBBLICO ATTREZZATO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Resistenza	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.129	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2001	
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE			





	SCHEDA	II	a.4
	II.a	IL VERDE	
TIPOLOGIA	VERDE DI CONNETTIVO E DI FILTRO VIARIO		

PERCORSO CICLOPEDONALE

NOTE: lungh. 910 m, largh. 2,50 m - Superficie: 2.275 mq




Grafico fuori scala

		SCHEDA	II	b.1/1
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**ATTIVITA' SPORTIVE AL COPERTO - PALESTRA**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.416		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 1.105		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 9		
	SERVIZI	n° 18 + 1 (quota piano interrato)		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1999		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la superficie del piano interrato (locale accessorio) e la superficie pertinenziale sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	**II**	**b.1/2**
		II.b	**STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA**	
TIPOLOGIA		**ATTIVITA' SPORTIVE AL COPERTO - PALAZZINA SOCIO/SPORTIVA**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Libertà		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 955		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 240		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 4		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1987		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	II	b.2/1
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**CAMPO DA BASKET e CAMPO DA BOCCE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Centro Sociale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 692		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1980		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				








		SCHEDA	II	b.3/1
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**SEDI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Gruppo sportivo "Senna Calcio"**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Centro Sociale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 359		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 43		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano primo)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 3		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1948 - Ristrutturazione anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	II	b.3/2
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**SEDI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE**		
BACINO UTENZA		SOVRACOMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Centro Sociale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 410		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 50		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1 (piano primo)		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 3		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1948 - Ristrutturazione anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		

NOTE: la superficie pertinenziale e parte della superficie a servizi sono state suddivise percentualmente, in quanto d'uso comune, rapportandole a quelle utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile.








		SCHEDA	II	b.2/2
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**CAMPO DA CALCIO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Libertà angolo via Fontana		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 3.252		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1985		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	II	b.2/3
		II.b	STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA	
TIPOLOGIA		**CAMPO DA CALCIO e CAMPO DA BOCCE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Repubblica c/o Centro Civico Socio-ricreativo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.275		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 76		
	NUMERO DEI PIANI	n° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 2 (spogliatoi)		
	SERVIZI	n° 4		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: la quota di superficie pertinenziale è stata dedotta valutando lo spazio necessario a garantire la piena fruibilità del campo-gioco e degli annessi spogliatoi. Parte della superficie a servizi è stata suddivisa percentualmente rapportandola alle superfici utili delle diverse funzioni presenti nell'immobile, in quanto d'uso comune.








		SCHEDA	**III**	**1**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Albate -PA1	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 485	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	-	
	STATO DI MANUTENZIONE	-	
	UBICAZIONE	PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: il PA1 è stato approvato in data 10 settembre 2003. Capienza posti auto prevista n° 30 circa.








		SCHEDA	III	2
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Rovelli c/o Cimitero		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.206		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	1998		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONA		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 32 posti auto circa.				






		SCHEDA	III	3
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - piazza Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 474		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	non rilevabile		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di circa n° 9 posti auto circa.








		SCHEDA	III	4
		III	I PARCHEGGI PUBBLICI	
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Farmacia		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 328		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1995		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONA		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 8 posti auto.				








		SCHEDA	**III**	**5**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Municipio (lato destro)	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 386	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1990	
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO	
	UBICAZIONE	BARICENTRICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: capienza di circa n° 13 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap. Una piccola parte è riservata alla sosta dei motoveicoli..









		SCHEDA	III	6
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o Municipio (lato sinistro)		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 227		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1990		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 6 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.				






		SCHEDA	III	7
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Piazza della Libertà		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.135		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1989		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 35 posti auto.				





		SCHEDA	**III**	**8**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Fontana c/o Scuola Elementare e Media	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 248	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991	
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE: capienza di circa n° 10 posti auto, di cui una riservato ai portatori di handicap..			






		SCHEDA	III	9
		III	I PARCHEGGI PUBBLICI	
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio c/o Palestra Comunale		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 244		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		


NOTE: capienza di circa n° 8 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.





		SCHEDA	III	10
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Intimiano c/o Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 255		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 10 posti auto.				






		SCHEDA	**III**	**11**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Isonzo c/o Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.437	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991	
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE: capienza di n° 45 posti auto.			








		SCHEDA	III	12
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Vecchia Canturina c/o il Parco Giochi "Testoni"		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 242		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1991		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 6 posti auto.				








		SCHEDA	III	13
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Vecchia Canturina angolo via Messina		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 282		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1997		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 10 posti auto.				






		SCHEDA	III	14
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Spadolini		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 521		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1997		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 24 posti auto.






		SCHEDA	**III**	**15**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Spadolini angolo via Messina	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 384	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1997	
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO	
	UBICAZIONE	PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	


NOTE: capienza di n° 12 posti auto.





		SCHEDA	III	16
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 866		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	in fase di ultimazione		
	STATO DI MANUTENZIONE	-		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	III	17
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		POSTE ITALIANE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 132		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 6 posti auto.








		SCHEDA	III	18
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.097		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1987		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 15 posti auto.				








		SCHEDA	III	19
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Resistenza		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 305		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 15 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.






		SCHEDA	**III**	**20**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Resistenza	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 562	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	
NOTE: capienza di n° 24 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.			








		SCHEDA	III	21
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Ticino angolo via della Resistenza-via Pifferi c/o Campo Giochi		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 82		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di circa n° 5 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.				






		SCHEDA	III	22
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Ticino		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 146		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1994		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		


NOTE: capienza di n° 6 posti auto.





		SCHEDA	III	23
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Rovelli angolo via Volta		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 259		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1993		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 5 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.				






		SCHEDA	**III**	**24**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica (tra via I Maggio e via Volta)	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 75	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998	
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: capienza di n° 6 posti auto.






		SCHEDA	**III** **25**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via I Maggio	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 93	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998	
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: capienza di n° 7 posti auto.






		SCHEDA	III	26
		III	I PARCHEGGI PUBBLICI	
TIPOLOGIA		PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via I Maggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 33		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998		
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 3 posti auto.






		SCHEDA	**III**	**27**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via I Maggio	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 37	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1998	
	STATO DI MANUTENZIONE	OTTIMO	
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: capienza di n° 3 posti auto.






		SCHEDA	**III**	**28**
		III	**I PARCHEGGI PUBBLICI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		COMUNALE	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Rovelli angolo via della Resistenza	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 757	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1996	
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO	
	UBICAZIONE	PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	

NOTE: capienza di n° 12 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap.








		SCHEDA	III	29
		III	I PARCHEGGI PUBBLICI	
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via della Repubblica c/o Centro civico socio-ricreativo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 153 + 223		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 25 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap, a servizio del Campo di Calcio del Centro Civico socio-ricreativo.








		SCHEDA	III	30
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - viale Unità d'Italia c/o Centro civico socio-ricreativo		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 219		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2002		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 8 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap, a servizio del Centro Civico socio-ricreativo. Una piccola parte è riservata alla sosta di n° 6 motoveicoli.






		SCHEDA	III	31
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Rovelli		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 457		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1988		
	STATO DI MANUTENZIONE	DISCRETO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 12 posti auto.				







		SCHEDA	III	32
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Casnate - PA5		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 541		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	in attuazione		
	STATO DI MANUTENZIONE	-		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: Il PA5 è stato convenzionato in data 13 maggio 2003. Capienza posti auto prevista n° 35 circa.






		SCHEDA	III	33
		III I PARCHEGGI PUBBLICI		
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - Parco Piazza XXV Aprile		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 500		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1985		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: nella parte nord del parco è collocato il Monumento ai Caduti.				








		SCHEDA	IV	1
		IV I SERVIZI TECNOLOGICI		
TIPOLOGIA		**SERBATOIO IDRICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Motta		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 867 circa		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1986		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: trattasi di un serbatoio pensile della capacità di circa mc 200.






		SCHEDA	IV	2
		IV	I SERVIZI TECNOLOGICI	
TIPOLOGIA		**POZZO IDRICO - Sorgente "La Fontana"**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via della Fontana angolo via Gaggio		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 410		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1974		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: trattasi di un pozzo completamente interrato, realizzato in cemento armato, della capacità di 3 litri/secondo.








		SCHEDA	IV	3
		IV I SERVIZI TECNOLOGICI		
TIPOLOGIA		**POZZO IDRICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		Società "COLLINE COMASCHE"		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	NAVEDANO - via Volta		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.229 circa		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1980		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	**V**	**a.1**
		V	**I SERVIZI PRODUTTIVI**
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO - VERDE PUBBLICO**	
BACINO UTENZA		COMUNALE	
PROPRIETA'		PRIVATA	
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma angolo via Albate - PA "Mollinazzo"	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 2.105 (mq 75 a parcheggi e mq 2.030 a verde)	
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-	
	NUMERO DEI PIANI	-	
DOTAZIONE	LOCALI	-	
	SERVIZI	-	
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	in attuazione	
	STATO DI MANUTENZIONE	-	
	UBICAZIONE	PERIFERICA	
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE	
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA	


NOTE: trattasi di un' area asservita destinata a parcheggi (capienza n° 6 posti auto) e a verde (di connettivo e filtro viario) che sarà attuata contestualmente al Piano Attuativo denominato "Mollinazzo", convenzionato in data 26 luglio 2002.





		SCHEDA	V	a.2
		V	I SERVIZI PRODUTTIVI	
TIPOLOGIA		**MAGAZZINO COMUNALE**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.135		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	mq 200		
	NUMERO DEI PIANI	n ° 1		
DOTAZIONE	LOCALI	n° 1		
	SERVIZI	n° 1		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 1999		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	SEMI-PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE				






		SCHEDA	V	a.3
		V	I SERVIZI PRODUTTIVI	
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Roma c/o "Cittadella dell'Artigianato"		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 1.215		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2000		
	STATO DI MANUTENZIONE	BUONO		
	UBICAZIONE	BARICENTRICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		
NOTE: capienza di n° 40 posti auto, di cui riservato ai portatori di handicap.				







		SCHEDA	V	a.4
		V	I SERVIZI PRODUTTIVI	
TIPOLOGIA		**PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**		
BACINO UTENZA		COMUNALE		
PROPRIETA'		COMUNALE		
LOCALIZZAZIONE	COMUNALE	SENNA - via Adige		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	AREA PERTINENZIALE	mq 201		
	SUP. UTILE DI PAVIMENTO	-		
	NUMERO DEI PIANI	-		
DOTAZIONE	LOCALI	-		
	SERVIZI	-		
VALUTAZIONE	DATA DI COSTRUZIONE	anno 2000		
	STATO DI MANUTENZIONE	MOLTO BUONO		
	UBICAZIONE	PERIFERICA		
	ACCESSIBILITA'	VEICOLARE		
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	MOLTO BUONA		

NOTE: capienza di n° 10 posti auto, di cui uno riservato ai portatori di handicap..



