EDIFICIO n° **121**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo - accessorio
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ architettura tecnologico – pozzo
- □ deposito
- □ rudere
- □ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1 + sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna: non presente

- ■ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piano

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ■ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ in opera

Valore:

- □ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **122**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ architettura tecnologico – pozzo
- □ deposito
- □ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 3+ sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna: non presente

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piano

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ■ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ in opera

Valore:

- □ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **123**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo – più corpi
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ architettura tecnologico – pozzo
- ☐ deposito
- ☐ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2 + sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna: non presente

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piano

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ in opera

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **124**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ edificio abitativo
□ edificio rurale
□ edificio religioso
□ architettura tecnologico – pozzo
□ deposito
□ rudere
□ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

■ fuori terra: 2
□ seminterrati:

Muratura esterna:

□ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ lamiera

Copertura:

■ coppi/marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ piano

Rifacimenti e modifiche:

□ recente ristrutturazione
□ recente ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
□ accessori
□ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

□ buono
□ mediocre
■ pessimo
□ crollo
□ in opera

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **125**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ architettura tecnologico – pozzo
- □ deposito
- □ rudere
- ■ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- □ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- □ mattoni
- □ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piano

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ in opera

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- □ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **126**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ edificio abitativo
□ edificio rurale
□ edificio religioso
□ architettura tecnologico – pozzo
□ deposito
□ rudere
□ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

■ fuori terra: 2
□ seminterrati:

Muratura esterna:

□ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ lamiera

Copertura:

■ coppi/marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ piano

Rifacimenti e modifiche:

□ recente ristrutturazione
□ recente ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
□ accessori
□ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

□ buono
■ mediocre
□ pessimo
□ crollo
□ in opera

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **127**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ architettura tecnologico – pozzo
- ☐ deposito
- ☐ rudere
- ☐ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra:
- ■ seminterrati: 2

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piano

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ■ crollo
- ☐ in opera

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **128**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ architettura tecnologico – pozzo
- □ deposito – box
- □ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 3 + sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ■ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ in opera

Valore:

- □ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **129**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ architettura tecnologico – pozzo
- ☐ deposito – box
- ☐ rudere
- ☐ accessorio

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: sottotetto
- ■ seminterrati: 2

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi/marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera - parzialmente

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ in opera

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **130**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ architettura militare
- ■ graticcio rurale
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra:
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ■ legno
- ☐ lamiera

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ■ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

Ulteriori indicazioni:

l'elemento può unicamente mantenere le funzioni e caratteristiche tipologiche e formali attuali

EDIFICIO n° **131**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio
- □ deposito – box
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2 + sottotetto
- ■ seminterrati: 2

Muratura esterna:

- ■ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- ■ in opera – ristrutturazione

Stato di conservazione:

- □ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

- □ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **132**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale – più corpi
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio
- ☐ deposito
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **133**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo – complesso
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio
- ■ deposito
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ■ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **134**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo - principale
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio
- ■ deposito - garage
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ■ lamiera – portoni

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ■ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **135**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ edificio abitativo
□ edificio rurale
□ edificio religioso
□ edificio servizio
□ deposito - garage
□ rudere
□ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

■ fuori terra: 2
■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

□ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ lamiera – portoni

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ piana

Rifacimenti e modifiche:

■ recente ristrutturazione
□ recente ristrutturazione parziale
□ ristrutturazione assente
□ accessori
□ in opera

Stato di conservazione:

□ buono
■ mediocre
□ pessimo
□ crollo
□ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **136**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio
- □ deposito - garage
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- □ fuori terra:
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera – portoni

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- ■ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

- □ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- □ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **137**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio
- ☐ deposito - garage
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra:
- ☐ seminterrati

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ lamiera – portoni

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ■ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **138**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ■ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **139**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - garage
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **140**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - garage
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1 + sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **141**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - garage
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1 + sottotetto
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **142**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - accessorio
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2 + sottotetto
- □ seminterrati:

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- □ mediocre
- ■ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **143**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - accessorio
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- □ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- □ mediocre
- □ pessimo
- ■ crollo
- □ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **144**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - accessorio in legno
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- ■ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- ■ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **145**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - accessorio in lamiera
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- ■ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- ■ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **146**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- □ deposito - accessorio in lamiera
- □ rudere
- □ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2 + sottotetto
- □ seminterrati:

Muratura esterna:

- □ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ piana

Rifacimenti e modifiche:

- □ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- ■ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **147**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - accessorio in lamiera
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ■ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **148**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ edificio abitativo
□ edificio rurale
□ edificio religioso
□ edificio servizio tecnologico
■ deposito - accessorio
□ rudere
□ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

■ fuori terra: 3 + sottotetto
□ seminterrati:

Muratura esterna:

□ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ lamiera

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ piana

Rifacimenti e modifiche:

□ recente ristrutturazione
□ recente ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
□ accessori
□ in opera

Stato di conservazione:

□ buono
■ mediocre
□ pessimo
□ crollo
□ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **149**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - accessorio in lamiera
- ☐ rudere
- ☐ _____

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **150**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - tettoia
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 2

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ lamiera

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)