EDIFICIO n° **211**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- □ edificio rurale
- □ edificio religioso
- □ edificio servizio tecnologico
- □ deposito - box
- □ rudere
- □ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 2

Muratura esterna:

- ■ pietra
- □ mattoni
- ■ intonaco
- □ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- □ legno
- □ pietra
- □ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- □ recente ristrutturazione parziale
- □ ristrutturazione assente
- □ accessori
- □ in opera

Stato di conservazione:

- □ buono
- ■ mediocre
- □ pessimo
- □ crollo
- □ _____

Valore:

□ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **212**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **213**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **214**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale con accessori
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ■ lamiera

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ piana

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **215**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **216**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **217**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **218**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **219**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ assente

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ■ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

220

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **221**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **222**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **223**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **224**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **225**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **226**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo e accessorio
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2 + sottotetto
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **227**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ accessorio
□ edificio rurale
□ edificio religioso
□ edificio servizio tecnologico
□ deposito - box
□ rudere
□ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

■ fuori terra: 1
□ seminterrati:

Muratura esterna:

■ pietra
□ mattoni
□ intonaco
□ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

□ recente ristrutturazione
□ recente ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
□ accessori
□ in opera

Stato di conservazione:

□ buono
□ mediocre
■ pessimo
□ crollo
□ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
□ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **228**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **229**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° 230

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **231**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **232**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ☐ fuori terra:
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ■ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **233**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **234**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ■ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **235**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **236**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ☐ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ■ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **237**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **238**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **239**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ■ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ■ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ■ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° 240

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ☐ pietra
- ☐ mattoni
- ■ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)