EDIFICIO n° **241**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **242**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **243**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ■ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **244**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **245**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **246**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ■ edificio servizio casa cantoniera
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ☐ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ■ buono
- ☐ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **247**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ☐ seminterrati:

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ☐ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ■ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **248**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ☐ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ■ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra:
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ■ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ☐ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

- ■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)
- ☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **249**

Data rilievo: APRILE 2009

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ edificio abitativo
- ■ edificio rurale
- ☐ edificio religioso
- ☐ edificio servizio tecnologico
- ☐ deposito - box
- ☐ rudere
- ☐ ed. artigianale

Numero piani fuori terra (prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 1
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ recente ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ accessori
- ☐ in opera

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ■ mediocre
- ☐ pessimo
- ☐ crollo
- ☐ _____

Valore:

■ elevato (struttura originaria e stato di conservazione buono)

☐ medio (struttura originaria poco leggibile e stato di conservazione mediocre)

☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile e stato di conservazione pessimo)

EDIFICIO n° **250**

Data rilievo: OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ abitativo
□ rurale
□ deposito
□ rudere

In uso:

■ si
□ no

Numero piani fuori terra

■ fuori terra: 3
■ seminterrati: np

Muratura esterna:

■ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ lamiera
□ altro

Rifacimenti e modifiche:

□ recente ristrutturazione
□ ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
□ in fase di intervento

Stato di conservazione:

■ buono
□ mediocre
□ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

■ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
□ medio (struttura originaria leggibile)
□ basso (struttura originaria poco leggibile)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni:

EDIFICIO n° **251**

Data rilievo: OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

■ abitativo
□ rurale
□ deposito
□ rudere

In uso:

■ si
□ no

Numero piani fuori terra :

■ fuori terra: 2
■ seminterrati: np

Muratura esterna:

■ pietra
□ mattoni
■ intonaco
□ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
□ legno
□ pietra
□ lamiera
□ altro

Rifacimenti e modifiche:

■ recente ristrutturazione
□ ristrutturazione parziale
□ ristrutturazione assente
□ in fase di intervento

Stato di conservazione:

■ buono
□ mediocre
□ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

□ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
■ medio (struttura originaria leggibile)
□ basso (struttura originaria poco leggibile)
□ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni:

EDIFICIO n° 25**2**

Data rilievo: OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

☐ abitativo
■ rurale
☐ deposito
☐ rudere

In uso:

☐ si
■ no

Numero piani fuori terra :

■ fuori terra: 2
■ seminterrati: 0

Muratura esterna:

■ pietra
☐ mattoni
☐ intonaco
☐ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
☐ legno
☐ pietra
☐ lamiera
☐ altro

Rifacimenti e modifiche:

☐ recente ristrutturazione
☐ ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
☐ in fase di intervento

Stato di conservazione:

☐ buono
■ mediocre
☐ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

■ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
☐ medio (struttura originaria leggibile)
☐ basso (struttura originaria poco leggibile)
☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni:

EDIFICIO n° **253**

Data rilievo:OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

☐ abitativo
■ rurale
☐ deposito
☐ rudere

In uso:

☐ si
■ no

Numero piani fuori terra
(prospetto maggiore):

■ fuori terra: 1
■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

■ pietra
☐ mattoni
☐ intonaco
☐ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
☐ legno
☐ pietra
☐ lamiera
☐ altro

Rifacimenti e modifiche:

☐ recente ristrutturazione
☐ ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
☐ in fase di intervento

Stato di conservazione:

☐ buono
■ mediocre
☐ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

■ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
☐ medio (struttura originaria leggibile)
☐basso (struttura originaria poco leggibile)
☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni:

EDIFICIO n° **254**

Data rilievo: OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

☐ abitativo
■ rurale
☐ deposito
☐ rudere

In uso:

☐ si
■ no

Numero piani fuori terra
(prospetto maggiore):

■ fuori terra: 2
■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

■ pietra
☐ mattoni
☐ intonaco
☐ legno

Copertura:

■ coppi / marsigliesi
☐ legno
☐ pietra
☐ lamiera
☐ altro

Rifacimenti e modifiche:

☐ recente ristrutturazione
☐ ristrutturazione parziale
■ ristrutturazione assente
☐ in fase di intervento

Stato di conservazione:

☐ buono
☐ mediocre
■ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

☐ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
■ medio (struttura originaria leggibile)
☐basso (struttura originaria poco leggibile)
☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni:

EDIFICIO n° **255**

Data rilievo: OTTOBRE 2013

Caratterizzazione edilizia e destinazione d'uso:

- ☐ abitativo
- ■ rurale
- ☐ deposito
- ☐ rudere

In uso:

- ☐ si
- ■ no

Numero piani fuori terra
(prospetto maggiore):

- ■ fuori terra: 2
- ■ seminterrati: 1

Muratura esterna:

- ■ pietra
- ☐ mattoni
- ☐ intonaco
- ☐ legno

Copertura:

- ■ coppi / marsigliesi
- ☐ legno
- ☐ pietra
- ☐ lamiera
- ☐ altro

Rifacimenti e modifiche:

- ☐ recente ristrutturazione
- ☐ ristrutturazione parziale
- ■ ristrutturazione assente
- ☐ in fase di intervento

Stato di conservazione:

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ■ pessimo

Valore intrinseco della struttura:

- ☐ elevato (struttura originaria completamente leggibile)
- ☐ medio (struttura originaria leggibile)
- ■ basso (struttura originaria poco leggibile)
- ☐ non rilevante (struttura originaria non leggibile)

Ulteriori indicazioni: