

All. 1: Prove Scpt – grafici


Redatto	Verificato	Approvato
SM	MR	MR

Committente:
Cantiere:
Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:9

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica




Committente:
Cantiere:
Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:7

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica




Committente:
 Cantiere:
 Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:22

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica




Committente:
 Cantiere:
 Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:19

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica




Committente:
Cantiere:
Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:9

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica




Committente:
 Cantiere:
 Località:


Data: 23/03/2018

Scala 1:14

Numero di colpi penetrazione punta



Interpretazione Stratigrafica



All. 2: Documentazione fotografica

Redatto	Verificato	Approvato
SM	MR	MR



Foto n. 1: Zona ampliamento opificio principale



Foto n. 2: Zona ampliamento Uffici e Spogliatoi



Foto n. 3: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 4: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 5: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 6: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 7: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 8: Esecuzione prova penetrometrica Scpt



Foto n. 9: Esecuzione Indagine Masw